

ad 1. Da det i det store kgl. Bibliotek værende Varmeapparat, der nu har været benyttet i ca. 17 Aar, ikke længere funktionerede paa tilfredsstillende Maade, har det været nødvendigt at lade foretage en Rensning af Rørledningerne samt at lade en ny Ildkanal indsætte i Kedelen.

Hertil samt til forskellige mindre Arbejder ved Apparatet er medgaaet et Beløb af 760 Kr., hvilket Beløb herved søges efterbevilget.

ad 2 a. Af det ved Finansloven for Finansaaret 1901—02 til Istandsættelse af Sandstensdekorationerne paa det af Hans kongelige Højhed Kronprinsen beboede Palæ paa Amalienborg bevilgede Beløb af 19,895 Kr. er i bemeldte Finansaar ikkun kommet til Udbetaling et Beløb af 10,000 Kr., hvorfor Restbeløbet, 9,895 Kr., herved søges genbevilget.

Under Arbejdets Udførelse har det derhos vist sig nødvendigt for at forebygge Ulykkestilfælde ved Nedstyrtninger at nedtage 6 af de gamle Sandstensvaser over Hovedgesimsen, og da disse ere saa skrøbelige, at en Istandsættelse ikke vil være mulig, maa en Fornyelse af de ommeldte Ornamente finde Sted.

Hertil vil ifølge vedlagte Overslag medgaa et Beløb af 5,637 Kr., hvilket Beløb derfor herved yderligere søges bevilget.

ad 2 b. Den i Vestibulen i det af Hans kongelige Højhed Kronprinsen beboede Palæ paa Amalienborg fra ældre Tid anbragte Kamin er aldeles utilstrækkelig til Lokalets Opvarmning, hvilket i den kolde Aarstid er til stor Ulempe, da Vestibulen af Mangel paa andet hertil egnet Lokale tillige anvendes som Forgemak. Anbringelse af større Oyne med direkte Indfyring vilde imidlertid virke skæmmende paa Vestibulens smukke monumentale Arkitektur, hvorfor den paapegede Ulempe foreslaas afhjulpen ved Etableringen af et Vandvarmeanlæg i Kælderen med Ledningsystem op til forskellige i Vestibule og Forhal fordelte Varmeflader.

De hermed forbundne Omkostninger ville i Henhold til vedlagte Overslag med tilhørende Tegning udgøre 4,860 Kr., hvilket Beløb herved søges bevilget.

ad 3. Af det ved Finansloven for Finansaaret 1901—02 til Istandsættelse af Sandstensdekorationerne paa Christian den Ottendes Palæ paa Amalienborg bevilgede Beløb af 17,545 Kr. er i bemeldte Finansaar ikkun kommet til Udbetaling et Beløb af 7,500 Kr., hvorfor Restbeløbet, 10,045 Kr., herved søges bevilget.

Foruden de projekterede Arbejder har det imidlertid været nødvendigt at lade nedtage 5 særlig brøstfældige Vaser, af hvilke de 2 paa ny ere opsatte med Anvendelse af de bedste Stykker og Fornyelse af Resten; hertil samt til en lige saa nødvendig Istandsættelse af de mest medtagne Dele af Balustraden og Balustradepillerne og Indlægning af en ny Arkitrav over de opsatte 3 nye Søjler med ilagt bærende Staalbjælker er medgaaet et Beløb af 1,420 Kr. 30 Ø., hvilket Beløb herved søges efterbevilget, hvorhos der yderligere søges bevilget det paa vedlagte Overslag opførte Beløb af 4,732 Kr. 85 Ø., der vil medgaa til Fornyelse af de forommeldte 3 kassable Vaser samt af en større Sandstensfigur, der ligeledes har vist sig at være saa brøstfældig, at en Istandsættelse ikke vil være mulig.

ad 4. Under Henvisning til, hvad der findes anført i Anmærkningerne til Finanslovsforslaget for Finansaaret 1903—04 § 19 B. II. D. 3. ad 12. (Rigsdagstidenden for 1902—03, Tillæg A., Sp. 783—84) søges herved bevilget et Beløb af 10,000 Kr. til Istandsættelsesarbejder ved Sandstensdekorationerne paa Frederik den Sjettes Palæ paa Amalienborg.

ad 5 a. Af det ved Tillægsbevillingsloven for Finansaaret 1901—02 til Opførelse af en Maskinistbolig ved det elektriske Maskinhus ved Bernstorff Slot bevilgede Beløb af 5,491 Kr. 30 Ø. kom i bemeldte Finansaar ingen Del til Udbetaling, hvorfor Beløbet herved søges genbevilget.

ad 5 b. Da det har vist sig, at en Del af Træværket i det ved Bernstorff Slot værende Ishus er angrebet af Svamp, vil det være nødvendigt at lade de paa-