

gældende Bygningsdele forny samt at lade Murene og Hvælvingerne renses for Svampspor.

Hertil vil medgaa et Beløb af 453 Kr. 71 Ø., hvilket Beløb herved søges bevilget.

ad 6. Ved et foretaget Istandsættelsesarbejde i Kronborg Slots søndre Fløj fandtes en Del af Bjælke- og Tagværket angrebet af Raad, og da det var at befrygte, at det samme kunde være Tilfældet i Slottets øvrige Fløje, har man ladet foretage en Undersøgelse i saa Henseende, i hvilken Anledning det har været nødvendigt at lade forskellige Gulve og Indskud m. m. opbryde samt at lade enkelte Tømmerforstærkninger anbringe paa de mest medtagne Steder. Hertil samt til en foreløbig Istandsættelse efter de saaledes foretagne Opbrydningsarbejder er medgaaet et Beløb af 306 Kr. 60 Ø., hvilket Beløb herved søges efterbevilget, idet dog tilføjes, at man maa forbeholde sig senere at søge de fornødne Midler bevilgede til Afhjælpning af de ved Undersøgelsen forefundne Mangler.

ad 7. Det foreslaaede Beløb agtes anvendt til Opførelse af en ny Skorsten paa Odense Slot i Stedet for 2 ældre sammenbyggede Skorstene, idet disse ere af en meget uheldig Konstruktion og rumme en ikke ubetydelig Brandfare for Slottet.

ad 8. Som Følge af, at der havde vist sig Svamp i Thisted Amtmandsboligs Kælder, har det været nødvendigt at lade draine uden om Kælderen samt at lade dennes Ydermur asfaltere.

Dette Arbejde har medført en Udgift af 500 Kr., hvilket Beløb herved søges efterbevilget.

Til 8. Det opførte Beløb fordeler sig saaledes:

1. Det af Hans kongelige Højhed Kronprinsen beboede Palæ paa Amalienborg:	
Til Udvidelse af den elektriske Belysning.....	4,842 Kr. 50 Ø.
3. Charlottenlund Slot:	
Til Udvidelse af den elektriske Belysning.....	11,234 — 50 —
	<hr/>
	16,077 Kr. „ Ø.

ad 1. og 2. Af de ved Tillægsbevillingsloven for Finansaaret 1901—02 til disse Arbejder bevilgede Beløb af henholdsvis 4,842 Kr. 50 Ø. og 11,234 Kr. 50 Ø. er i nævnte Finansaar ingen Del kommen til Udbetaling, hvorfor Beløbene herved søges genbevilgede.

Til 9. Det opførte Beløb fordeler sig saaledes:

1. Til Anbringelse af en Indgang i det nordvestlige Hjørne af Søndermarken	800 Kr.
2. Til Reparation af den russiske Pavillon i Fredensborg Slotshave.....	825 —
	<hr/>
	1,625 Kr.

ad 1. Af det ved Tillægsbevillingsloven for 1901—02 til Anbringelse af en Indgang i det nordvestlige Hjørne af Søndermarken bevilgede Beløb af 800 Kr. er i bemeldte Finansaar ingen Del kommen til Udbetaling, hvorfor Beløbet herved søges genbevilget.

ad 2. Den russiske Pavillon i Fredensborg Slotshave har vist sig at være stærkt angrebet af Raad; men da en Hovedstandsættelse i Henhold til de af vedkommende Bygningsinspektør anstillede Beregninger vilde medføre forholdsvis meget betydelige Omkostninger, har man anset det for rettest at indskrænke sig til at søge bevilget et Beløb af 825 Kr. til Udførelse af de paa vedlagte Overslag nærmere angivne mindre Istandsættelsesarbejder, hvorved Pavillonen endnu i nogle Aar vil kunne bibeholdes i brugbar Stand.