

Stukdekorationer delvis have løsnat sig, saaledes at der er Fare for Nedstyrtnng. Omkostningerne ved de herefter fornødne Istandsættelsesarbejder, derunder indbefattet Maling af Kuppelen med tilhørende øverste Del af Vægpartierne ville ifølge vedlagte Overslag udgøre et Beløb af 1,000 Kr.; men for at de fornævnte Arbejder kunne bringes til Udførelse, vil det være nødvendigt, at der opstilles et fritstaaende Stillads fra Gulvet gennem hele Salens Højde, og at Salens Marmorgulv m. m. overdækkes, hvortil der i Henhold til Overslaget yderligere vil medgaa et Beløb af 1,300 Kr.

Den samlede Udgift vil saaledes udgøre et Beløb af 2,300 Kr., hvilket Beløb herved søges bevilget.

ad 12. b. Til Afhjælpning af forefunden Svampskade i forskellige Fod- og Brystpaneler m. m. paa Fredensborg Slot vil ifølge vedkommende Bygningsinspektørs Opgivelse medgaa et Beløb af 567 Kr. 32 Ø., der herved søges bevilget.

ad 12. c. Af det ved Tillægsbevillingsloven for Finansaaret 1902—03 til Indretning af et Vandklosetsystem paa Fredensborg Slot bevilgede Beløb af 17,700 Kr. er i nævnte Finansaar ingen Del kommet til Udbetaling, hvorfor Beløbet herved søges genbevilget.

ad 13. a. Under Henvisning til, hvad der findes anført i Anmærkningerne til Forslag til Lov om Tillægsbevilling for Finansaaret 1902—03 (Rigsdagstidenden for 1902—03, Tillæg A., Sp. 3565—66) søges herved bevilget et Beløb af 4,948 Kr. 30 Ø. til Udførelse af de paa vedlagte 2de Overslag nærmere angivne Arbejder i Anledning af forefunden Raad i Bjælke- og Tagværk paa Kronborg Slot.

ad 13. b. Paa Foranledning af den til Overvejelse af samtlige Forhold vedrørende Kronborg Slots Sikring mod Brandfare m. m. nedsatte Kommission har man i afvigte Sommer ladet foretage et fagligt, gennemgaaende Eftersyn af bemeldte Slots samtlige Skorstensrør og Ildsteder, ved hvilken Lejlighed det konstateredes, at forskellige Skorstene vare revnede og derfor maatte udmures og ompuds, samt at der paa adskillige Steder var anbragt Træværk umiddelbart op ad eller i stor Nærhed af Skorstensrørene. Da de saaledes iagttagne Mangler, der nærmere findes angivne paa vedlagte Oversigt, vare af en saadan Beskaffenhed, at man af Hensyn til den Brandfare de rummede for Slottet maatte anse det for nødvendigt, at de snarest muligt bleve afhjulpne, har man bemyndiget vedkommende Bygningsinspektør til at lade de i saa Henseende fornødne Arbejder bringe til Udførelse, og de ere nu saa vidt fremskredne, at de i en nær Fremtid kunne ventes afsluttede.

De med de paagældende Arbejder forbundne Udgifter udgøre i Henhold til Oversigten et Beløb af 2,356 Kr., hvilket Beløb herved søges efterbevilget.

ad 14. Det i Køkkenet i Amtsforvalterboligen paa Roskilde Palæ værende gamle Komfur er indvendig saa oprustet og forbrændt, at det ikke vil kunne istandsættes, og en Fornyseelse maa derfor finde Sted. Hertil samt til Fornyseelse af Køkkengulvet, hvilket Arbejde med mindst Bekostning kan bringes til Udførelse samtidig med Anbringelsen af det ny Komfur, vil medgaa et Beløb af 436 Kr., der herved søges bevilget.

ad 15. Til Udbedring af forskellig Skade, der ved Stormen den 25.—26. December f. A. blev tilføjet Koldinghus Staldgaard, er medgaaet et Beløb af 461 Kr. 59 Ø., hvilket Beløb herved søges efterbevilget.

ad 16. Efter at Rønne Kommune i indeværende Aar har ladet anlægge et Vandværk i Rønne, har Amtmanden over Bornholm andraget om, at Rønne Amtmandsbolig maatte blive forsynet med Vand fra det nævnte Vandværk. Da vedkommende Kommune for egen Regning bekoster de fornødne Ledninger anbragte ind til Bygningsens Façademur, saafremt Begæring herom fremkommer, medens Anlægget endnu staar paa, vil Udgiften for Statskassens Vedkommende for Tiden kunne reduceres til et Beløb af 230 Kr., hvorimod den vil blive betydelig større, saafremt Indlægning først senere finder Sted.