

	Kr. Ø.	Kr. Ø.
	Overført.....	14,200.
Ekstraordinært:		
1. Hovedstandsættelse af 2 Patientafdelinger, jfr. Post 1. i Bygningsinspektørens Overslag, Bilag B. og C.	6,000.	
2. 4 Trapper at forsyne med nye Forkanter og Slidtrin m. v., jfr. Post 2 i Overslag Bilag B. og C.	1,440.	
3. Baderum for Funktionærer, jfr. Post 3 i Overslag Bilag B. og C.	1,225.	
4. Ommuring af 2 Gavlspidser, jfr. Post 4 i Overslag Bilag B. og C.	750.	
5. Indretning af Kældergang m. v. for Madtransport til Mandsafdelingerne M. og N., jfr. Post 5 i Overslag, Bilag B. og C.	825.	
6. Et 3die Hus til 2 gifte, mandlige Opsynsbetjente, jfr. Post 6 i Overslag, Bilag B. og C.	8,500.	
7. Regulering af Pladsen om Huset under Nr. 6 samt til Hegn, jfr. Post 7 i Overslag, Bilag B.	200.	
8. Uforudsete Udgifter, nærmest vedrørende Posterne 1, 3, 4 og 5, jfr. Post 8. i Overslag, Bilag B.	452.	
9. Konduktørløn for foranstaaende Arbejder, jfr. Post 9. i Overslag, Bilag B.	1,000.	
10. Arkitekthonorar for samme Arbejder, jfr. Post 10 i Overslag, Bilag B.	581.	
11. Omforandring og delvis Ombygning af det gamle Drivhus, jfr. Overslag Bilag D.	1,200.	
12. Ombygning af et lille Udhus, jfr. Overslag, Bilag D.	300.	
13. Reparation af Anstaltens Tegltage, jfr. Overslag, Bilag D.	3,000.	
14. 70 □ Al. Flisegulv i Mandsafdeling Ks. Bade- og Klosetrum à 4 Kr.	280.	
	<hr/>	25,753.

ad 1. Hovedstandsættelse af 2 Patientafdelinger.

Dette Arbejde er en Fortsættelse af den i Henhold til Finansloven for 1900—01 og Tillægsbevillingsloven for 1899—1900 paabegyndte Hovedreparation, der skulde omfatte samtlige Patientafdelinger, af hvilke aarlig en Afdeling paa Mandssiden og en Afdeling paa Kvindesiden tages under Reparation, indtil det hele Arbejde er fuldført.

ad 2. 4 Trapper at forsyne med nye Forkanter og Slidtrin m. v.

De nuværende Trappetrin ere saa slidte, at de maa underkastes den foreslaaede Reparation.

ad 3. Baderum for Funktionærer.

Mur- og Træværket i dette Rum er saa ødelagt, at Reparation er nødvendig. Samtidig vil det være nødvendigt at foretage en Udvidelse af det meget indknebne Rum og at forny de meget gamle Badeindretninger, der er forrustede og ikke lade sig reparere.

ad 4. Ommuring af 2 Gavlspidser.

Murværket er forvitret, og Ommuring er nødvendig.

ad 5. Indretning af Kældergang m. v. for Madtransport til Mandsafdelingerne M. og N.

Transporten af Mad til Mandsafdelingerne M. og N., der ligge i Udkanten af Anstaltens Bygningskompleks, kan nu kun foregaa gennem en Afdeling for urolige Mandspatienter. Dørene til denne Afdeling skulde altid holdes lukkede. Men den nævnte Madtransport giver Anledning til, at Dørene ofte findes aabne, uden at nogen af de gennem dem passerende vil paatage sig Ansvar herfor.

For at undgaa denne Ulempe, vil det være nødvendigt at lade Madtransporten til Afdelingerne M. og N. foregaa ad anden Vej. Dette lader

At overføre... 39,953.