

Kr. Ø.
75,689. 58

Overført...

mose Sø daarlig kan benyttes, kan ske udelukkende fra Boringerne, ønskes i Henhold til Indstilling fra Vanddirektør Øllgaard foretaget en Boring i den i Anstaltens Hovedgaard værende Brønd.

÷ Afskrift af Vanddirektørens Erklæring medfølger, jfr. Bilag Nr. 3^c.

ad 7. Anskaffelse af en Damprulle.

Det er en alvorlig og meget følt Ulempe ved Anstalten, at Patienterne ofte maa modtage klamme, fugtige og uafdampede Lagener. For at raade Bod herpaa ønskes anskaffet en Damprulle. Firmaet Bonnesen & Danstrup i Kjøbenhavn har tilbudt at levere en saadan for.. Kr. 4,300

Udgifterne ved Formuringen anslaaes til..... — 100

Kr. 4,400

÷ Overslag medfølger, jfr. Bilag Nr. 3⁷.

ad 8. Anskaffelse af en Strygeovn.

Anstaltens nuværende Strygeovn er af meget daarlig gammeldags Konstruktion, maa bestandig repareres og bruger en uforholdsmæssig Mængde Kul. Det vil derfor være nødvendigt at anskaffe en ny Strygeovn. Firmaet Bonnesen & Danstrup har tilbudt at levere en saadan efter alle Nutidens Fordringer for..... Kr. 840

hvortil kommer Formuringsudgifterne — 100

Kr. 940

ad 9. Anskaffelse af en Dampfødepumpe.

Anstalten har i Øjeblikket kun een saadan Fødepumpe, hvilket altid maa anses for at være risikabelt, da mulige Uheld med denne kunne nødvendiggøre Standsning af alle Maskiner. Naar hertil kommer, at denne Fødepumpe er meget slidt, og enhver gennemgribende Reparation forhindres ved Maskinernes stadige Brug, vil det ses, at Anskaffelsen af en ny Fødepumpe er paatrængende nødvendig. En saadan vil ifølge Tilbud fra fornævnte Firma koste..... Kr. 1,200

Formuringsudgifterne anslaaes til — 100

Kr. 1,300

÷ Overslag medfølger, jfr. Bilag Nr. 3⁹.

ad 10. Til Istandsættelse af Mandfolkeafdeling M.s Badestue.

Ydermuren er stærkt udskreden og i daarlig Tilstand, hvorfor det foreslaas at afstive Murene ved et Stykke ned i Jorden [at støbe en solid Betonmur, som skraatopløbende forbindes med den gamle Mur. Endvidere foreslaas det for at beskytte Muren imod Vand og Vanddampe og for at give Badestuen et anstændigt Udseende at beklæde Muren indvendig med Porcellænsfliser.

÷ Overslag medfølger, jfr. Bilag Nr. 3¹⁰.

ad 11. Til Istandsættelse af Kvindeafdeling M. Badestue.

Af de ovenanførte Grunde vil det være nødvendigt at beklæde Væggen i Pendentbygningen paa Kvindesiden med Porcellænsfliser.

÷ Overslag medfølger, jfr. Bilag Nr. 3¹¹.

ad 12. Reparation og Fornyelse af Kogekar.

Flere af Kogekarrene i Køkkenet trænge til Fornyelse eller større Reparationer. Den opførte Sum er beregnet for 2 større og 1 mindre Kogekar i Henhold til Priserne for de Kogekar, hvis Anskaffelse er bevilget paa Budgettet for 1903—04.

At overføre... 75,689. 58