

	Kr. Ø.
	14,342. 01
	Overført...
Da der ved disse Kirker ikke findes noget Afløb for Tagvandet, er dette gennem mange Aar sivet ned i Jorden omkring Bygningerne, hvorved Jordbunden gennemgaaende er bleven meget fugtig. Da Murene ikke ere isolerede fra Grunden, er Fugtigheden fra denne trængt op i Murene og truer med at ødelægge disse. Ved stærke Regnskyl blive desuden flere af Gangene paa Kirkegaardene oversvømmede af Tagvandet, der bortfører baade Grus og Sten, som derfor stadig maa fornyes. Ved Grevinge Kirke mangler der endog Fortov. Af de paagældende Kirkesyn ere de foreslaaede Foranstaltninger anbefalede som nødvendige for efterhaanden at opnaa en Afhjælpning af Fugtigheden i disse Kirker.	
6. Til Istandsættelse af Prædikestolen i Fakse Kirke	655.
Prædikestolen i Fakse Kirke, der skriver sig fra Kristian den 4des Tid og ved sin ejendommelige og smukke Ornamentik indtager en Særstilling blandt Tidens Frembringelser, er i Modsætning til de fleste andre fra samme Tid undgaaet at blive overmalet, saaledes at de oprindelige Farver for største Delen ere bevarede. Disse ere imidlertid nu meget medtagne og staa i Fare for helt at ødelægges, ligesom store Dele af Gesimser, Sokkeler og Lister samt Billedskærerarbejder m. v. ere løse eller helt afbrudte. For at bevare dette smukke Monument er det derfor paatrængende nødvendigt at underkaste Prædikestolen en gennemgribende Hovedstandsættelse, medens de oprindelige Former af Farver endnu fremtræde. Af Kirkesynet er Bevarelsen af denne Prydelse for den ualmindelig store og smukke Landsbykirke betegnet som særdeles ønskelig.	
7. Til Hovedreparationsarbejdet ved det kemiske Laboratorium	2,584.
Det anses for nødvendigt, at Ventilationsforholdene i Undervisningslokalerne forbedres, hvilket vil medføre den anførte Udgift.	
8. Til Hovedreparationsarbejdet ved Jærnstakittet omkring den botaniske Have	4,326.
Da den for et Par Aar siden paabegyndte Anbringelse af tættere Stakit om den botaniske Have har vist sig at være særdeles formaalstjenlig til at forhindre Hunde fra at søge ind i Haven, anbefales det at anbringe endnu ca. 730 Alen Jærnstakit, i Lighed med det tidligere anbragte, dels mod Østervoldgade, dels mod Øster-Farimagsgade.	
9. Til Hovedreparationsarbejdet ved Bygningen i Universitetets botaniske Have	1,960.
Tagrenderne paa Museumsbygningen, Gartnerboligen, Medhjælperboligen samt paa Akvariebygningen ere saa skrøbelige, at de maa fornyes.	
10. Til Hovedreparationsarbejde ved Museumsbygningen i botanisk Have.	3,150.
Da Afløbsforholdene fra Vadske, Vandkummer o. s. v. i Museumsbygningen i saavel praktisk som hygiejnisk Henseende ere slette, foreslaar Bygningsinspektøren, at der i Bygningen indlægges anordningsmæssige Afløbsrør med Vandlaase, der vil komme til at bestaa af 5 asfalterede Afløbskummer til ca. 15 Stkr. nye Vadske og Vandkummer.	
11. Til Hovedstandsættelse af Universitetsbygningen	5,820.
I alle Auditorierne, Professorværelserne, de mindre Trapper hvidtes Lofte og Vægge. Borde, Bænke, Katedre o. s. v. repareres og males. Vinduer og Døre males udvendig og indvendig. Gulvene ferniseres. I den af Buddet beboede Lejlighed i Kælderen ere Lys- og Luftforholdene slette; der foreslaas derfor anbragt 2 Vinduer i Gavlen.	
12. Til Hovedstandsættelse af Universitetets Bygning i St. Pederstræde	2,720.
Loftpuksen er, særlig i 3 Auditorier, i en forfalden Tilstand, hvilket endog har foraarsaget Nedstyrtning af Kalkpuksen. Det er	
	At overføre... 35,557. 01