

Kronprinsen beboede Palæ paa Amalienborg bevilgede Beløb af 15,032 Kr. er i nævnte Finansaar ikkun en Sum af 9,895 Kr. kommen til Udbetaling.
Restbeløbet 5,137 Kr. søges derfor herved genbevilget.

ad 7. Af det ved Tillægsbevillingsloven for Finansaaret 1902—03 til Istandsættelse af Sandstensdekorationerne paa Façaden af Christian den VIII.s Palæ paa Amalienborg bevilgede Beløb af 15,698 Kr. 15 Ø. er i nævnte Finansaar ikkun en Sum af 11,465 Kr. 30 Ø. kommen til Udbetaling.

Restbeløbet 4,232 Kr. 85 Ø. søges derfor herved genbevilget.

ad 8. a. Til Udbedring af forskellig Skade, der ved Stormen den 25.—26. December f. A. blev tilføjet Frederik den VI.s Palæ paa Amalienborg, er medgaaet et Beløb af 177 Kr. 70 Ø., hvilket Beløb herved søges efterbevilget.

ad 8. b. Af det ved Tillægsbevillingsloven for Finansaaret 1902—03 til Restauration af Riddersalen i Frederik den VI.s Palæ paa Amalienborg bevilgede Beløb af 5,500 Kr. er i nævnte Finansaar intet Beløb kommet til Udbetaling, hvorfor Summen herved søges genbevilget.

ad 9. Da det Værelse paa 1ste Sal i Charlottenlund Slot, der benyttes som Soveværelse for Læreren, er saa fugtigt, at Seng- og Gangklæder lide derved, maa man anse det for ønskeligt, at der anbringes en Kakkelovn i det paagældende Værelse, der hidtil ikke har været forsynet med nogen Varmeindretning. Hertil samt til forskellige mindre Istandsættelsesarbejder saasom Fornyelse af en Del Træværk, der har vist sig at være angrebet af Raad, Istandsættelse af nogle utætte Tagrender m. v., vil der medgaa et Beløb af 772 Kr. 50 Ø., hvilket Beløb herved søges bevilget.

ad 10. a. Panelbeklædningen ved Kældernedgangen i Bernstorff Slots nordøstre Gavlsamt Træværket i en Del af Kældertrappen og Gulvet omkring en Vadske i Trapperummet ved den sydvestre Gavls have vist sig angrebne af Svamp, hvorfor det har været nødvendigt at lade de paagældende Trædele forny.

Hertil er medgaaet et Beløb af 285 Kr. 31 Ø., hvilket Beløb herved søges efterbevilget.

ad 10. b. Overdelene til de store Lygter foran Bernstorff Slot og ved Hovedindkørselen til samme ere saa fortrøede af Rust, at en Fornyelse maa finde Sted, hvorhos det foreslaas at lade anbringe en Afdækning med Blyplader over Hovedbygningens Tagrende, da Slagregnen i det stormfulde Efteraar er trængt ind over Gesimsen og derved har forvoldt forskellige Ulemper.

Hertil samt til Fornyelse af et af Rotterne undermineret Gulv i Staldbygningens Borgestue, Reparation af en til Dels opslidt Trappe fra Kælderen til Slottets Anretterværelse m. m. vil medgaa et Beløb af 906 Kr. 56 Ø., hvilket Beløb herved søges bevilget.

ad 11. Ved et foretaget Bygningseftersyn af Sorgenfri Slot er det blevet bemærket, at Skillevæggene omkring det af Hans kongelige Højhed Prins Christian og Gemalinde benyttede Soveværelse paa 1ste Sal og den uden for Soveværelset løbende Korridorforbindelse mellem Slottets 2 Trapper bestaa af upudsede Brædder, der indvendig imod Soveværelset ere betrukne med Stof i inddelte Vægfelter. Da denne Ordning imidlertid i paakommende Ildebrandstilfælde maa siges at rumme en betydelig Fare, foreslaas det at lade den indre Side af Skillerummet mod Soveværelset forsyne med Asbestbeklædning under Væggens Betræk og at lade Skillerummets udvendige Side mod Korridoren kalkpudse i hele sin Længde.

Hertil vil ifølge vedlagte Overslag medgaa et Beløb af 359 Kr. 47 Ø., der herved søges bevilget.

ad 12. a. Ved et foretaget Eftersyn af Loftet i den paa Fredensborg Slot værende Kuppelsal har det vist sig, at dette i høj Grad trænger til en Istandsættelse, idet Loftspudsen paa flere Steder har slaæet Revner, ligesom de paa Loftet anbragte