

	Kr.	Kr.	Ø.
Overført...	12,820.	29,523.	22

Hovedudbedringer.

Kr.

- | | | |
|--|--------|--|
| <p>I. <i>Eftersyn og Maling af Vinduer i østre og søndre Fløj af Straffeanstalten</i>.....</p> <p style="margin-left: 2em;">Som Fortsættelse af Bevillingen for Finansaaret 1905—06, Post 5, foreslaas det ogsaa at give Vinduerne i østre og søndre Fløj en Hovedistandsættelse med delvis Fornyelse, hvilket stærkt tiltrænges.</p> | 2,945. | |
| <p>II. <i>Fornyelse af Halvdelen (den resterende) af Tagvinduer paa Straffeanstalten</i></p> <p style="margin-left: 2em;">Som Fortsættelse af Bevillingen for Finansaaret 1905—06, Post 4, foreslaas en Fornyelse af den resterende Halvdel af Straffeanstaltens Tagvinduer, idet de nuværende uheldige og tildels ituslaaede Støbejernsvinduer erstattes med Zinkvinduer.</p> | 766. | |
| <p>III. <i>Fernisering af Halvdelen (den resterende) af Anstaltens Gulve</i>.....</p> <p style="margin-left: 2em;">Som Fortsættelse af Bevillingen for Finansaaret 1905—06 foreslaas det, ogsaa iaar at lade den resterende Halvdel af Gulvenes Fernisering indgaa under Hovedudbedringer, da det aarlige Beløb til almindelig Vedligeholdelse stadig synes at være utilstrækkeligt efter den nuværende Ordning af Arbejdsforholdene.</p> | 811. | |
| <p>IV. <i>Udgravning og Makadamisering af Fangegaardene</i></p> <p style="margin-left: 2em;">Fangegaardene, der ere makadamiserede, trænge til en omfattende Regulering, idet de i Tidens Løb ere blevne meget ujævne og Overfladevandets Afløb saaledes vanskeliggøres i høj Grad. Desuden henligger i Gaardene en Mangfoldighed af ret store Sten, som i voldsomme Fangers Haand kan benyttes som et farligt Vaaben. Disse foreslaas bortfjernede og Gaardene regulerede og makadamiserede, eventuelt med Græsplæner i Midten af Gaardene.</p> | 1,195. | |
| <p>V. <i>Monier-Vandbeholder over Cellebygningen</i>.....</p> <p style="margin-left: 2em;">Den nuværende Vandbeholder er af Træ, der tildels er raaddent og fuldt af Mug overalt, saaledes at Brugen af Vandet til Drikkevand maa anses for sundhedsfarligt. Det foreslaas at erstatte den nuværende Træbeholder med en Monierbeholder.</p> | 310. | |
| <p>VI. <i>Ny Grøntkule</i></p> <p style="margin-left: 2em;">Den nuværende Grøntkule, der tildels er gravet ned i Jorden, bestaar af nogle hel- og halvraadne Planker, der ikke afgive Værn mod Rotter o. a.; den foreslaas erstattet med en muret eller støbt Kule, overdækket med Bølgeplader.</p> | 1,044. | |

At overføre...	7,071.	12,820.	29,523. 22
----------------	--------	---------	------------