

Kr. Ø.
49,961.

Overført...

Denne Ulempe lader sig afhjælpe ved, at der i selve Gaardene indrettes de foreslaaede Vandklosetter i smaa Tilbygninger.

ad 4. Udvidelse af og Forandring af Vadskeribygningen.

I de senere Aar og, efter at der i 1898 efter Økonomibygningsens Brand i 1897 var opført en særlig Bygning til Anstaltens Vadskeri, har der hersket mere Sygelighed end tidligere blandt Vadskeriets kvindelige Personale.

Denne Sygelighed, der oftere har ført til et langvarigt Sygeleje, kan i alt Fald i mange Tilfælde bestemt henføres til, at Pigerne i alle Slags Vejr med Slud og Kulde mange Gange daglig og ofte i Tøj, der er bleven vaadt under Arbejdet, skulle passere Vejen fra deres Bolig og Spisestue i Økonomibygningen til Vadskeriet.

Man skønner ikke rettere, end at der fra Anstaltens Side bør stræbes hen til, saa vidt muligt at forhindre denne Sygelighed, ikke alene for Tyendets Skyld, men ogsaa fordi den virker uheldig for Udførelsen af det daglige Arbejde. Dette lader sig kun gøre ved at tilvejebringe Bolig til Pigerne i selve Vadskeribygningen ved Tilbygning til denne.

Men samtidig bør der indrettes Bolig i Vadskeribygningen til Oldfruen og hendes Assistent, idet det i flere Henseender er uheldigt, at disse bo temmelig langt borte fra Vadskeriet, særlig ogsaa, naar Pigerne skulle bo der.

Endelig maa man meget anbefale, at der foretages en højst nødvendig Udvidelse af de altfor smaa Arbejds- og Oplagsrum. Allerede straks, efter at Vadskeriet var taget i Brug, viste det sig, at Pladsen i Bygningen er for indskrænket, og at forskellige Rum tillige ere uheldig anbragte. Saaledes ere Sy- og Strygestuerne indrettede i en Tagetage i saa snevre og indknebnede Rum, at Arbejdet i dem, særlig i den varme Sommertid, ikke alene falder overmaade besværligt, men ogsaa virker skadelig for Sundheden.

I Overensstemmelse med Bygningsinspektørens Forslag maa man derfor anbefale, at den nuværende Vadskeribygning, der bestaar af en Etage med en Tagetage, forlænges og paabygges en 2den Etage til Systue og til Bolig for Vadskeriets kvindelige Personale, samt at Tagetagen indrettes til Depot.

ad 5. Regulering af Pladsen omkring Vadskeribygningen.

Den foran under 4. nævnte Udvidelse m. v. af Vadskeribygningen vil nødvendig gøre dels Omregulering af Pladsen omkring Bygningen og dels Omlægning af den til Transport af Tøj til og fra Vadskeriet anlagte Asfaltbane samt Forandring ved forskellige Rørledninger.

ad 9. En Fødevandsmaaler til Dampmaskinen.

Ved Hjælp af denne Maaler vil der kunne føres daglig Kontrol med Dampkedlernes Fordampningsevne og have et Middel til at bedømme Kvaliteten af de til Fyringen brugte Kul, idet man daglig kan faa Oplysning om Kullenes Dampudviklingsevne pr. Vægtenhed.

ad 10. Varmt- og Koldt vandsmaalere.

Disse Maalere maa meget anbefales, da Anstalten ved Hjælp af dem vil kunne kontrollere Vandforbruget paa de Steder, hvor Hovedforbruget finder Sted.

Naar Vandforsyningen i tørre Vejrperioder bliver mindre rigelig, saaledes at Forbruget maa indskrænkes, vil denne Kontrol, til hvilken der for Tiden ikke have Midler, være meget nyttig.

At overføre... 49,961.