

Ann. til § 19 B.: Ministeriet for offentlige Arbejder.

Bolværkspæle i Bolværket i den østre Kanalhavns Sydside paa en Strækning af 200 Fod, 1,100 Kr. til Fornyelse af Vandlisten paa en 750 Fod lang Strækning af Bolværket i den østre Kanalhavn og 120 Kr. til Maling og Tjæring af Drejebroen.

ad 3. Samme Beløb som for Finansaaret 1906—07.

ad 4. Til den almindelige Vedligeholdelse af Bygningerne er som sædvanlig opført 300 Kr. Til Eftersyn af Fyrhuset er opført 10 Kr. mindre end for 1906—07, da Fyrhuset i Finansaaret 1907—08 kun vil behøve Maling udvendig. Endelig søges der bevilget 100 Kr. til Ommuring af den over Indgangen til Kanalfogedboligen værende Frontespice, der er brøstfædig og hælder bagover.

ad 5. Foruden det sædvanlige Beløb til Vedligeholdelse af Inventariet er opført 350 Kr. til Anskaffelse af en ny Bøje af Jærn i Stedet for en kassabel Varpebøje af Træ og 450 Kr. til Reparation af en Transportpram.

ad 6. Beløbet er 20 Kr. mindre end det tilsvarende for 1906—07, idet Assurancepræmier efter Oprettelsen af Statsbrandforsikringsfonden ere bortfaldne.

Til II. D. 6. *Rørvig Landingsbro*. Samme Beløb som for Finansaaret 1906-07.

Til II. D. 7. *Hirtshals Anlægsmole*. Ligeledes.

Til II. D. 8. *Anholt Fiskerihavn*.

a. Lønninger. Herunder opføres i Henhold til Lønningslov for Vandbygningsvæsenet af 1. April 1905 følgende Beløb:

	Anciennet.	Lønning.	Alderstillæg.	I alt.
Havnemesteren	1. September 1902.	2,200 Kr.	200 Kr.	2,400 Kr.
Havnebetjenten	1. September 1902.	1,000 —	112 —	1,112 —
				<u>Tilsammen... 3,512 Kr.</u>

b. Andre Udgifter. Beløbet fordeler sig saaledes:

1. Havneværkerne.....	3,000 Kr.
2. Pladser og Veje m. m.	2,200 —
3. Fyr og Bygninger.....	500 —
4. Havnens almindelige Betjening	6,900 —
5. Opmaalingsarbejder.....	750 —
6. Tilfældige og uforudsete Udgifter.....	650 —
	<u>Tilsammen... 14,000 Kr.</u>

ad 1.—2. Samme Beløb som for Finansaaret 1906—07.

ad 3. Samme Beløb som det for Finansaaret 1906—07 til den ordinære Vedligeholdelse af Bygningerne bevilgede.

ad 4. Foruden de sædvanlige Beløb til Havnefyrenes Belysning og Pasning, Inventariets Vedligeholdelse samt Isning og Optagning af Tang er under nærværende Post opført 3,000 Kr. til eventuelt fornøden Oprensning ved Havnemundingen. Indtil Udgangen af Aaret 1905 foregik der kun mindre Forandringer i Dybden ved Havnen og nærmeste Farvand, men efter stærke vestlige Storme i Foraaret 1906 dannede der sig ved Havnemundingen en Banke, hvor Dybden kun var 9 à 10 Fod. Denne Banke blev fjernet samtidig med, at de for Finansaarene 1905—06 og 1906—07 bestemte