

ad. 1. Christiansborg Slot.

Det til Hovedstandsættelsesarbejder opførte Beløb af 8,130 Kr. agtes anvendt paa følgende Maade:

a) Istandsættelse af Gulvet i Buegangene.....	5,200 Kr.
b) Istandsættelse af Hvælvingerne i Buegangene og af Flisebelægningen over samme.....	2,930 —

ad a og b. Udgifterne til Arbejder ved de omkring Christiansborg Slots Ridebane beliggende Bygninger have nu i en længere Aarrække været indskrænkede til det mindst mulige, idet man ikke ansaa det for udelukket, at der eventuelt vilde kunne vedtages en Plan for Slotsholmens Bebyggelse, der medførte en fuldstændig Nedrivning af de ommeldte Bygninger.

Da disse imidlertid i Henhold til det nu vedtagne Projekt for Slottets Genopførelse ville være at bibeholde i deres nuværende Skikkelse, maa det anses for nødvendigt, efterhaanden som Arbejdet med Slottets Genopførelse skrider frem, at underkaste ogsaa disse Bygninger en gennemgribende Restaurering, for at det samlede Bygningskompleks i sin Tid skal kunne fremtræde som en harmonisk Helhed. Det foreslaas derfor i Finansaaret 1907—08 at lade de ovenfor under a) og b) angivne Arbejder ved Buegangene bringe til Udførelse, i hvilken Henseende bemærkes:

ad a. Den nuværende Belægning af Gulvet med Tjærebeton er i en meget daarlig Forfatning, idet den paa flere Steder er gennemslidt og i øvrigt ligger saa ujævnt, at der ikke er tilstrækkeligt Fald til Afledning af Regnvandet. Tjærebetonen foreslaas derfor paa Strækningen udfør de kongelige Stalde i den søndre Buegang, hvor Istandsættelse tiltrænges i størst Grad, opbrudt og erstattet med gullandske Fliser, hvorhos Bordurstenene og Rendestenskanterne ville være at rette op i det Plan, de fremtidig skulle have.

Udgifterne hertil ville andrage et Beløb af 5,200 Kr., der herved søges bevilget.

ad b. Som Følge af, at Flisebelægningen paa de aabne Altaner over Buegangene er stærkt medtagen, har Fugtigheden kunnet trænge ned gennem det underliggende Murværk og har løsnet Pudsen, saaledes at denne paa adskillige Steder er styrtet ned.

Til Udførelse af de i saa Henseende fornødne Istandsættelsesarbejder ved Buegangene i søndre Sidebygning søges herved i Henhold til vedlagte Overslag bevilget et Beløb af 2,930 Kr.

ad 7. Ministeriebygningerne.

Det til Hovedstandsættelsesarbejder opførte Beløb af 9,100 Kr. agtes anvendt paa følgende Maade:

a. Istandsættelse af en Del af Taget over Kancellibygningen.....	6,300 Kr.
b. Fornyelse af Vaske og Afløb i Gangene.....	2,800 —

ad a. Ved Finansloven for Finansaaret 1906—07 blev der til Omlægning af Kancellibygnings Tag paa Strækningen fra Hjørnet af Slotspladsen og til 1ste Brandgavl bevilget et Beløb af 4,150 Kr. I Henhold til vedlagte Overslag vil der til Omlægning af den resterende Del af bemeldte Bygnings Tag fra 1ste Brandgavl og til Gavlen ved Rosentkrantz's Gaard, der ligeledes har vist sig at være i en saa daarlig Forfatning, at en fuldstændig Omlægning maa finde Sted, medgaa 6,300 Kr., hvilket Beløb herved søges bevilget.

ad b. De paa Gangene i Ministeriebygningerne anbragte Vadske, der benyttes saavel af Kontorpersonalet som af Rengøringspersonalet, ere i daarlig Forfatning og meget tarvelige. Da de derhos ere uhensigtsmæssigt indrettede for Tømning af Gulvspande, foreslaas det at erstatte dem med Udslagningskummer samt at anbringe særlige Haandvaske til Brug for Personalet, hvorhos Afføbsrørene, der ere utætte og alt for snævre, maa fornyes.

Hertil vil i Henhold til vedlagte Overslag medgaa et Beløb af 2,800 Kr., der herved søges bevilget.