

	Kr.	Kr.	Kr. Ø.
Overført...	1,478.	13,020.	28,304. 75
<p>væsen, Brandinspektør G. Berthelsen, vil det, da det viser sig, at der til Tider er knapt med Vand, og da Vandværket paa Grund af Strafanstaltens høje Beliggenhed ved stort Forbrug af Vand har svært ved at sætte Vandet op i Anstaltens forskellige Etager med tilstrækkeligt Tryk, indtil Anstaltens Damppumpe kommer i Gang, være af stor Betydning at have Slukningsmidler ved Haanden, der straks kunne benyttes, saaledes som Tilfældet er med de af Brandinspektøren anbefalede Kulsyresprøjter. Af samme Skrivelse fremgaar det tillige, at Strafanstaltens Brandstiger ikke ere i forsvarlig Stand og bør fornyes. Kontoen foreslaas derfor forhøjet med det fornævnte Beløb paa i alt 1,478 Kr.</p>			

II. *Nedbrydning af Etageadskillelsen i 5. Klosetrum og Indlægning af støbte Betonkapper mellem Jærnbjælker med Linotol som Sliddække*..... 1,000.

Da Træbjælkerne i de 5 Klosetter ere fuldstændig raadne paa enkelte Steder, saa at en Nedstyrtning kan befrygtes, anbefales det at borttage Træbjælkelaget og erstatte det med støbte Betonkapper paa Jærnbjælker.

III. *Tilvejebringelse af Centralopvarmning samt Ventilering af 14 Celler og 1 Opsynsværelse i Kældertagen i Strafanstaltens sydlige Fløj* 6,500.

De nuværende Kakkellovne, til hvilke Indfyringen foregaar ude fra Gangen, frembyde den Ulempe, at de ere ude af Stand til at kunne reguleres. De blive straks rødglødende og opvarme Cellerne altfor stærkt, hvorfor Vinduerne maa aabnes, og der paafølger da snart en stærk Afkøling. Murværket omkring Kakkellovnene kan ikke holde og maa idelig underkastes Reparation. Ovnene ere gamle, og der kan ikke anbringes isolerende Murværk inden i dem, hvorved der kunde holdes paa Varmen. Derfor afkøles de straks, naar man holder op med at fyre i dem. Kakkellovnsrørene maa føres indtil 15 Alen ud gennem Gangene, for at de kunne naa til en Skorsten. Dette Forhold er til stor Ulempe i en Etage, hvor Ventilationen kun kan foregaa gennem de forholdsvis smaa Vinduer. Da Kakkellovnsrørene endelig forbinde den ene Celle med den anden, kunne de misbruges til Kommunikation mellem Fangerne.

Udgifterne til de under Post II. og III. nævnte Hovedudbedringer ville ifølge de, delvis i Afskrift, medfølgende Overslag med vedlagte Tegninger, udgøre de fornævnte Beløb af henholdsvis 1,000 Kr., og 6,500 Kr.

8,978.

21,998.

Tilsammen... 50,302. 75