

Overført... 27,522 Kr.

Betonlag under hele Kirken, idet Jordfugtigheden er trængt op under et under Stolestaderne anbragte Bræddegulv, saaledes at dette er angrebet af Raad og Svamp, hvorfor en Fornyelse af dette er nødvendig, for at undgaa at Svampen gaar op i Stolestaderne med Paneler og ødelægger disse. En særdeles god Plads for et saadant Varmeapparat findes i Taarnrummet vest for Koret, der ikke staar i Forbindelse med Kirken, og i Øjeblikket kun benyttes som Materialrum.

6. Til Opførelse af et Stykke ny Kirkegaardsmur ved Faxe Kirke..... 1,375 —

Den gamle Kirkegaardsmur mod Nord og et Stykke mod Øst er saa brøstfældig, at den ikke kan istandsættes, hvorfor den ved det i Aar afholdte Syn blev udsat til Fornyelse. Den nye Mur opføres af kløvede Kalksten, der udfuges og afdækkes med alm. røde Tagsten.

I alt... 28,897 Kr.

Til 9. b. 1. og 2. Som i Finansloven for 1807—08, jfr. Anmærkningerne til Forslaget (Rigsdagstidenden for 1906—07, Tillæg A., Sp. 1183—86). I Teksten til 9. b. 1. er „Assurancepræmie“ udgaaet i Overensstemmelse med, hvad der er oplyst paa det her nævnte Sted i Rigsdagstidenden.

Til 9. b. 3. og 4. Som i Finansloven for 1907—08.

Til 10. Kontoen er opført med det ved Finansloven for 1907—08 bevilgede ordinære Beløb, jfr. Anmærkningerne til Forslaget (Rigsdagstidenden for 1906—07, Tillæg A., Sp. 1185—88.

Til 11. Som i Finansloven for 1907—08.