

	Kr. Ø.
	Overført... 24,877. 60
÷ Til Reparation af Toldfunktionærboligen i Gødser samt Opsætning af et tæt Plankeværk og Anbringelse af en støbt Skarnkule af Beton, ifølge vedlagte Overslag.....	1,100.
Bygningsinspektøren har anbefalet Opsætningen af et tæt Plankeværk om Ydersiderne af Haverne, der ligge meget udsat for Blæsten. Skarnbeholderen, som er af Træ, er i en daarlig Forfatning og til Dels raadden.	
÷ — Belægning med Linoleum af Gulvene i Kontorerne i den ny Toldkammerbygning i Korsør, ifølge vedlagte Overslag.....	663. 67
Der er meget fodkoldt i Kontorerne, der ere beliggende ovenover Pakhuset og Rejsegodseftersynslokalet.	
÷ — Lægning af Linoleum i Toldforvalterens og Toldkontrolørens Kontorer i Toldkammerbygningen i Nakskov, ifølge vedlagte Overslag.....	364.
Gulvene ere gamle og slidte, og der er meget fodkoldt i Kontorerne.	
÷ — en ny Kloakledning til Nysted Toldkammerbygning, ifølge vedlagte Overslag.....	73. 85
Den nuværende Kloakledning er for snæver.	
÷ — Anskaffelse af et Træhus til Brug for Toldopsynet, Tilvejebringelse af Elevatorforbindelse mellem Tag- og Stueetage i Toldkammerbygningen ved Jernbanen, samt en Tilbygning til Pakhuset i Toldkammerbygningen ved Havnen i Odense, ifølge vedlagte Overslag.....	9,588. 39
Toldopsynet i paagældende Distrikt maa saa godt som hele Dagen være til Stede ved Havnen, hvor der nu kun findes et meget lille Træhus til Brug for Opsynet. Det foreslaaede Træhus, der vil koste 1,648 Kr. 39 Ø., vil komme til at indeholde et Kontor til Toldassistenterne og et Opholdsværelse til Rorsbetjentene. Det nu benyttede lille Træhus agtes flyttet ud til Møllerne, hvor der til Stadighed foregaar Losninger under Opsyn af en Rorsbetjent, der ikke har noget Lokale at ty til.	
Der er til Tider for ringe Plads i Toldkammerbygningen ved Jernbanen. Naar den foreslaaede Elevatorforbindelse, der vil koste 1,120 Kr., tilvejebringes, vil det meget store øverste Loft kunne benyttes til Lagring af lettere Varer.	
Efter den stedfundne Uddybning af Odense Havn er den søværts Indførsel fra Udlandet af Varer vokset i saa betydelig Grad, at der til Tider mangler Plads i Toldkammerbygningen ved Havnen til Oplægning af Godset og Toldbehandlingen af dette. Ved den foreslaaede Tilbygning, der vil koste 6,820 Kr., vil der indvindes ca. 285 Kv.-Alen.	
<i>C. Nørrejylland.</i>	
÷ Til Omlægning af Taget paa Pakhuset i Aarhus Toldkammerbygning, ifølge vedlagte Overslag.....	877. 35
Tagbeklædningen paa den lave Del af Pakhusfløjen, der er dækket med Asfalt, er saa medtagen, at en Fornyelse er paatrængende nødvendig. Asfalten er utæt og kan ikke mere repareres, og de underliggende Brædder og Bjælker ere tildels opraadnede.	
÷ — Opførelse af en Retræde ved Bønnerup Strandkontrolørbolig, ifølge vedlagte Overslag.....	130.
÷ — Anskaffelse af et Hejseapparat til Loftet over Toldpakhuset i Esbjerg, ifølge vedlagte Overslag.....	157.
÷ — elektriske Lysanlæg i Fredericia Toldkammerbygning, ifølge vedlagte Overslag.....	392.
Toldkammerbygningen har nu Petroleumbelysning, der medfører forskellige Ulemper. Udgiften til Elektricitet beregnes kun at blive 20 Kr. dyrere om Aaret end til Petroleum.	

At overføre... 38,223. 86