

## 11. Kronborg Slot.

- a) Til Istandsættelse af Fæstningsværkernes Beklædningsmure  
m. m. .... 7,087 Kr. 20 Ø.
- b) Til Brandsikringsforanstaltninger i Slottets Loftsetager .... 389 — 34 —

## 12. Rønne Amtmandsbolig.

- Til Opsætning af et nyt Hegn ..... 785 — „ —

ad 1. a. I Anledning af den forestaaende Istandsættelse af Gulvet i den ud for de kgl. Stalde beliggende Del af søndre Buegang omkring Slottet, hvortil der ved Finansloven for indeværende Finansaar er bevilget de fornødne Midler, har Bygningsinspektøren henledet Opmærksomheden paa, at Afløbsforholdene paa det paagældende Sted ere meget uheldige, idet der i Gulvet findes en Del Afløb fra Tagnedløb og Vaske, som gennem glaserede Lerrør ere førte ud til en dyb Rendesten langs Buegangen, samt at disse Forhold med Nødvendighed maa ændres, naar en Omregulering af Ridebanen samtidig med Slottets Fuldførelse finder Sted.

Dette Arbejde vil, naar det nye Gulv er lagt, blive ret bekosteligt og til Gæne for Færdselen, og Bygningsinspektøren har derfor bragt i Forslag, at de nuværende Afløb, forinden Gulvet lægges, erstattes med Jernledninger, og at de samtidig ved en underjordisk Samleledning med tilhørende Brønde sættes i Forbindelse med en Ledning, som findes langs med Frederiksholms Kanal.

Til det paagældende Arbejde vil medgaa et Beløb af 1,800 Kr., der herved søges bevilget.

ad 1. b. Gulvet i den søndre Del af Ridehuset indenfor Porten til Ridestalden er paa Grund af Rotternes Underminering sunket saa betydeligt, at det vil være nødvendigt at lade Murstensdækket paa det paagældende Sted omlægge samt lade Porten reparere. Af samme Grund maa Brolægningen i 2 Bokse i Kørestalden omsættes samt Træværket istandsættes. Hertil vil medgaa i alt 850 Kr., der herved søges bevilget.

ad 2. a. Af det ved Finansloven for Finansaaret 1906—07 til Anbringelse af et Murstensdække paa Tagbjælkelaget i Kancellibygningen bevilgede Beløb af 3,800 Kr. er ikkun et Beløb af 1,959 Kr. 14 Ø. kommen til Udbetaling.

Restsummen, 1,840 Kr. 86 Ø., søges derfor herved genbevilget.

ad 2. b. Under Udførelsen af den Omlægning af en Del af Taget paa Kancellibygningen, hvortil de fornødne Midler ere bevilgede ved Finansloven for indeværende Finansaar, styrtede en Del af Gesimsen paa det paagældende Sted ned, og det viste sig ved nærmere Undersøgelse, dels at den murede Gesims ikke var i gennemgaaende Forband, dels at Bjælkehovederne og Spærenderne i betydelig Grad vare angrebne af Svamp og Raad. Man fandt det derfor ikke forsvarligt at udsætte Istandsættelsen af den paagældende Del af Gesimsen, der ogsaa hensigtsmæssigt lod sig udføre samtidig med Omlægningen af Taget. Udgifterne hertil have beløbet sig til 6,500 Kr. Man lod derhos samtidig Bygningsinspektøren undersøge den øvrige Del af Gesimsen og Tagværket, og det har da vist sig, at denne Del er i samme daarlige Forfatning. Til dens Istandsættelse vil ifølge vedlagte Overslag medgaa i alt 15,000 Kr. ÷

De tvende anførte Beløb, tilsammen 21,500 Kr., søges herved bevilgede.

ad 3. Af det ved Tillægsbevillingsloven for Finansaaret 1906—07 til Istandsættelse af Ringmure og Slottets Façader m. m. bevilgede Beløb af 3,457 Kr. er ingen Del kommen til Udbetaling, hvorfor det herved søges genbevilget.

ad 4. a. Af det ved Tillægsbevillingsloven for Finansaaret 1906—07 til Anbringelse af en elektrisk Elevator fra Køkkenet i Stueetagen til Beletagen m. m. bevilgede Beløb af 7,575 Kr. 82 Ø. er ingen Del kommen til Udbetaling, hvorfor det herved søges genbevilget.

ad 4. b. Det opførte Beløb, 3,900 Kr., agtes anvendt til nødvendig Istandsættelse af forskellige stærkt forvitrede Dele af Palæets Façader med tilhørende Balustrader, jfr. vedlagte Overslag.

ad 4. c. Det opførte Beløb, 3,325 Kr., agtes anvendt til Udbedring af Tagbjælkelaget i den lave Forbindelsesbygning mellem Hovedpalæet og Pavillonien mod Frederiksgade og af forskellige Gulve og Bindingsværks Skillerum i Palæets Kælderetage, der ere stærkt angrebne af Raad, samt til Fornyelse af tvende gamle Ovne, der ikke mere kunne bruges, jfr. vedlagte Overslag. ÷