

Professor Odin Christensen foretaget en Undersøgelse af Malerierne, hvorefter Kunstmaler Rothe har indgivet en Beretning om disses Tilstand og et Forslag til deres Istandsættelse. Dr. Mollerup har, efter egen Undersøgelse sammen med Hr. Rothe, meget indtrængende anbefalet dennes Forslag.

Dr. Mollerup har om Kunstmaler Rothes særlige Evner til at udføre den paa-gældende Istandsættelse og om den af ham foreslaaede Fremgangsmaade udtalt sig i de mest anerkendende Udtryk, og han har navnlig anbefalet den af Hr. Rothe foreslaaede Fotografering før, under og efter Istandsættelsen, hvorved det vil opnaas, at det nødvendige Korrektiv af de til Istandsættelsen nødvendige andre Hjælpe midler, Kalkering, Tegning og Farveprøve, altid vil være ved Haanden. Af Hr. Rothes Beretning fremgaar, at en Istandsættelse af Kalkmalerierne nu er nødvendig, og tillige, at denne Istandsættelse endnu kan udføres, om end Malerierne, sete nede fra Kirkegulvet, nærmest tage sig ud som en af Snavs og Kulstøv sværtet Flade, hvor Partier i forskellige Farver mere eller mindre tydeligt fortælle om Malerier. Istandsættelsen, der foruden den ovenfor nævnte Fotografering vil omfatte Rensning af Malerierne, Behandling af Pudsen og Opmalning af Malerierne, angives af Hr. Rothe at ville medføre en Udgift af indtil 3,200 Kr., fordelt med 1,600 Kr. paa hvert af Arbejdets 2 Afsnit, af hvilke det første, der omfatter Rensningen af Malerierne og Behandlingen af Pudsen, angives at ville medtage 1 à 2 Aar. I Henhold hertil søges her bevilget 1,600 Kr. som 1ste Del af en 2-aarig Bevilling paa ialt 3,200 Kr.

Ad 2. Beløbet fremkommer saaledes:

Nyt Loft og nye Bjælker i Vaabenhuset.....	320 Kr.
Nyt Flisegulv.....	700 —
Opmalning af Stolestader.....	345 —
Arkitekthonorar.....	133 —
	<hr/>
	Ialt... 1,498 Kr.

Ad 3. Forslaget fremsættes efter derom af Kirkesynet givet Paalæg. Det til Udvidelsen fornødne Areal tænkes taget af Præstegaardens Mark, jfr. om Vederlaget herfor Anmærkningerne til Jordebogs Udgiftspost d. De øvrige Udgifter ville andrage:

Til Indhegning af det til Kirkegaardens Udvidelse indtagne Jordstykke med en Hegnsmur, dog saaledes, at der som Skel mellem Kirkegaarden og den udenfor liggende Lighsgrund sættes en Tjørnehæk, derunder Honorar for Tegning og Tilsyn.....	4,640 Kr.
Til Omkostninger ved Udstykning og Adkomstdokumenter.....	250 —
Til Opmaaling og Afsættelse af Gravbæde og Gange.....	250 —
Til Anlæg af Gange med Paafyldning af Grus.....	200 —
Til Beplantning med Allétræer i de tre bredere Gange.....	75 —
Til Planering af Arealet.....	75 —
	<hr/>
	Ialt... 5,490 Kr.

Ad 4. Tagpappen paa Taget over Hestestaldslængen paa Hovedgaarden Mørup er saa gammel og utæt, at det ikke er muligt længere at holde den vedlige. Ved Pappens Utæthed har dernæst den underliggende Brædebeklædning flere Steder taget Skade. Det foreslaas derfor at lægge helt ny Tagpap samt at fornye en Del af Brædderne.

Ad 5. Beløbet er sidste Del af en fleraarig Bevilling, jfr. Rigsdagstidenden for 1905—06, Tillæg B., Sp. 269—70 og for 1908—09, Tillæg A., Sp. 1317—20.