

ad B. 2. Her tiltrænges en Del Reparationer.

Paa Hovedfacaden mod Gaden har Farven, der oprindelig var hvid, paa alle Gesimser, Fremspring, Baand og i alle Kroge og Nicher faaet et Overtræk af gult Støv og Snavs, hvilket foruden at virke misprydende tillige virker ødelæggende paa Pudslaget, der paa flere Steder er begyndt at falde af; desuden ere Jalousier og Skodder stærkt forbrændte af Solen, ligesom Murværk og i Særdeleshed Skodder ere stærkt ødelagte paa nogle Steder, hvor Taget ikke har haft Tagrende.

Det foreslaas derfor at afvaske og udbedre hele Facaden mod Gaden, at male Jalousier og Skodder og at opsætte de nødvendige Tagrender.

Tjenerfløjens Bagfacade, der kun er adskilt fra Naboejendommen ved et 18 Tommer bredt Rum, har lidt meget af Fugtighed, dels fordi Lys og Luft ikke kan komme til at udtørre Rummet, der danner en Afløbsrende for Regn og Spildevand, dels fordi Vaskevand fra Tjenerværelserne smides ud i Renden fra Vinduerne; derfor foreslaas indlagt Afløbskummer i Tjenerværelserne med Nedløbsrør til Rendestenen, hvorhos denne foreslaas udbedret og Muren berappet og hvidtet.

Da endelig den Vandtank, der forsyner Guvernørboligen med Bade- og Vaskevand, er i saa daarlig Stand, at den ikke kan repareres, foreslaas den fornyet.

Udgifterne til ovennævnte Reparationer ville stille sig saaledes:

Hovedeftersyn af den udvendige Façade mod Gaden.....	1,500 Fr.
— - Tjenerfløjens Bagfacade	750 —
Ny Vandtank.....	250 —
Mindre Reparationer og Orkaneftersyn.....	500 —
	<hr/>
	3,000 Fr.

ad B. 3. Ved Kasernen tiltrænges følgende Reparationer: Vogn- og Materialskure maa istandsættes, Kystlinien reguleres ved Opføring af en Mur og Cementering af en Platform til Standplads for Salutkanonerne, hvorhos Hegnet saavel omkring Kasernen som omkring Staldgaarden maa reguleres og udbedres.

Udgifterne til disse Reparationer ville stille sig saaledes:

Reparation af Vogn- og Materialskure.....	400 Fr.
Regulering af Kystlinien	500 —
— - Kasernens Hegn	500 —
— - Staldgaardens Hegn.....	300 —
Mindre Reparationer og Orkaneftersyn	500 —
	<hr/>
	2,200 Fr.

ad B. 4. Da der ingen endelig Bestemmelse er truffen om denne Bygnings Anvendelse, vil der kun blive foretaget mindre Reparationer af Telegrafstationens Lokaler samt Orkaneftersyn, hvortil anslaaes 500 Fr.

ad B. 5. Til mindre Reparationer samt Orkaneftersyn antages at ville medgaa 500 Fr.

ad B. 6. Til mindre Reparationer og Orkaneftersyn antages at ville medgaa 800 Fr.

ad B. 7. Udenfor Sovesalen, der ligger paa 1ste Sal, og som langs Nordsiden er forsynet med et mindre Galleri, foreslaas langs Sydsiden bygget et lignende Galleri, lukket afvekslende med faste Jalousier og Jalousivinduer, hvorved der vil komme mere Kølighed og Luft paa Sovesalen, og som desuden vil give større Plads paa denne samt Skygge og Kølighed i den under Sovesalen liggende Samlingsstue for Mandskabet.

Foruden ovennævnte Galleri foreslaas det at anbringe en Trappe fra Sovesalens nordlige Galleri til Staldgaarden i Stedet for den nuværende til Spisestuen, dels fordi den gamle Trappe er saa skrøbelig, at en Ombygning ellers vilde være nødvendig, dels fordi der vil indvindes nogen Plads, naar Trappen flyttes.