

Overført... Kr. Ø.
52,735.

Toldkammerbygningens Flytning vil endelig medføre Nødvendigheden af en Omlægning af Jærnbanesporene paa Havneterrænet. Som Betingelse for Mageskiftet er det forlangt af Havneudvalget, at Toldvæsenet til sin Tid refunderer Havnevæsenet Halvdelen af samtlige med disse Arbejder forbundne Omkostninger, dog ikke over Halvdelen af 4,000 Kr. Af denne Grund er det i Overslaget angivne Beløb af 188,000 Kr. forhøjet med 2,000 Kr.

B. Til Hovedstandsættelser og ekstraordinære Arbejder.

Til Anskaffelse af to nye Kedler med Underfeed Stokers til Damp- og Maskinanlægget i Frilagerbygningen paa Københavns Toldbod, ifølge vedlagte Overslag	36,000.	÷
<p>Da Forbruget af Damp ved nævnte Anlæg i de senere Aar er steget betydeligt paa Grund af det forøgede Antal Varmeovne i Toldbodens forskellige Lokalteter, hvorhos der i en nær Fremtid vil blive stillet yderligere Krav til Anlæggets Ydeevne som Følge af Installation af Varmeovne i den nyopførte Postgodstoldforvaltningsbygning, vil det være nødvendigt at skride til en snarlig Udvidelse af Anlægget. Dette bestaar for Tiden af 4 Kedler, af hvilke Nr. 1 og 2 have en samlet Ildpaavirkningsflade af 1,300 □', medens Nr. 3 og 4 have én Hedeflade af henholdsvis 400 og 1,040 □'. Den nødvendige Udvidelse af Anlægget vilde vel kunne ske ved en Forlængelse af de førstnævnte to Kedler, saaledes at deres samlede Hedeflade bragtes op til 2,600 □', i Forbindelse med Installation af Underfeed Stokers m. v., men da Udgiften herved andrager ca. 28,000 Kr., og man ikke finder det forsvarligt at anvende et saa stort Beløb paa Omdannelse m. v. af nogle Kedler, der ere 17 Aar gamle, har man ment det rettest at foreslaa Anskaffelsen af nye Kedler med Tilbehør, hvad der efter det foreliggende Overslag, der regner med en Indtægt af 2,000 Kr. ved Bortsalg af gamle Kedler, vil kunne gøres for et Merbeløb af kun 8,000 Kr.</p>		
— Installation af elektrisk Belysning i Karantænehuset paa Nordre Toldbod i København, ifølge vedlagte Overslag	1,750.	÷
<p>Den nuværende Gasbelysning i Karantænehusets smaa og lavloftede Værelser er meget generende for Karantænelægerne, der skiftevis have Vagt hele Døgnet, og i det hele taget ikke tidssvarende.</p>		
— Indlægning af Gas i Hovedkontoret m. v. i Bogense Toldkammerbygning, ifølge vedlagte Overslag	56. 50	÷
<p>Ved det foreslaaede Gasindlæg vil der dels kunne skaffes bedre Belysningsvilkaar i Toldkammerbygningen, dels vil en ellers nødvendig Fornylse af Petroleumslamperne paa Toldboden kunne undgaas.</p>		
— Linoleumsbelægning af Gulvet i Toldforvalterens Kontor i Faaborg Toldkammerbygning, ifølge vedlagte Overslag	90.	÷
<p>Da Gulvet er meget slidt, og der paa Grund af Kontorets Beliggenhed over Toldpakhuset er meget fodkoldt, vil Anbringelse af Linoleum være meget ønskelig.</p>		
— Linoleumsbelægning af Gulvet i Toldkontrolørens Kontor i Køge Toldkammerbygning, ifølge vedlagte Overslag	50.	÷
<p>Gulvet er medtaget af Slid og Ælde, hvortil kommer, at der er meget fodkoldt i Kontoret.</p>		
— Indlægning af elektrisk Lys i Nyborg Toldkammerbygning samt til Linoleumsbelægning af Gulvene i Toldkontrolørens og Assistenternes Kontorer ifølge vedlagte Overslag	448.	÷
<p>Medens der forlængst er indført elektrisk Lys i alle andre offentlige Kontorer i Nyborg, er Toldkamret endnu henvist til Petroleum som</p>		

At overføre... 91,129. 50