

Kr. Ø.  
Overført... 100 000.

*B. Hovedstandsættelser og ekstraordinære Arbejder.*

- ÷ Til delvis Fornyelse af Brolægningen paa Københavns Toldbod, ifølge vedlagte Overslag ..... 5 200.  
 Brolægningen udfør Arkadebygningen ved Løveporten og i Indkørselen fra Ny Port udfør den ene Halvdel af Jærnskuret er i en saa daarlig Forfatning, at en Fornyelse er nødvendig.
- Fornyelse af Gulve m. v. samt til en ny Kakkelovn med Tilbehør i Toldvæsenets Bygning paa Havnepladsen i Dragør, ifølge vedlagte Overslag ..... 538.  
 Bygningen tiltrænger en ret omfattende indvendig Istandsættelse. Det vil saaledes bl. a. være nødvendigt at lægge nye Gulve i Toldkontoret og i Gangen ved Trappen, idet de derværende Gulve er opslidte, og at erstatte disses Underlag, der ere fortaærede af Raadenskab, med asfalteret Betonunderlag. Kakkelovnen i nævnte Kontor er ikke længere brugelig; da Pladerne ere opbrændte, hvorfor der maa anbringes en ny Ovn med Rør og Gulyplade.
- ÷ Fornyelse af Gulve m. v. samt til to nye Kakkelovne i Strandkontrolboligen i Rungsted, ifølge vedlagte Overslag ..... 319.  
 De omhandlede Gulve ere opslidte. Ovnen i Spisestuen, der er en ældre Magasinovn uden Fodvarmer, og den gamle Brændeovn i Pige-kamret trænge stærkt til Afløsning af nye Kakkelovne.
- Indlægning af elektrisk Lys i Frederiksværk Toldkammerbygning samt Linoleumsbelægning af Gulvene i Toldkontoret og Toldforvalterens ÷ Kantor sammesteds, ifølge vedlagte Overslag ..... 452.77  
 Medens elektrisk Lys er i almindelig Brug i Frederiksværk, er man i Toldkammerbygningen, bortset fra en Del af den derværende Toldforvalterbolig, i hvilken den tidligere Toldforvalter for egen Regning har ladet indlægge elektrisk Lys, endnu henvist til Belysning ved Hjælp af Petroleumslamper, hvilken Belysning tilmed er meget utilstrækkelig. Det maa derfor anses for ønskeligt at faa installeret elektrisk Lys i Kontorerne m. v. og i den Del af Embedsboligen, der endnu er uden saadant Lys. Udgiften herved vil andrage 270 Kr. 15 Øre.  
 De nævnte Gulve ere meget medtagne af Slid og foreslaas derfor belagte med Linoleum, hvorved en ellers nødvendig Omlægning af Gulvene vil kunne undgaas. Denne Belægning vil medføre en Udgift af 182 Kr. 62 Øre.
- Hovedstandsættelse af Kerteminde Toldkammerbygning og Forøgelse ÷ af Loftshøjden i de derværende Kontorlokaler, ifølge vedlagte Overslag med Plan ..... 2 960.  
 Som det vil ses af vedlagte Skrivelse fra paagældende Bygningsinspektør, trænger Pudsen saavel paa Bygningens Yderside som paa de indvendige Mure stærkt til Fornyelse, ligesom det samme er Tilfældet med Gulvene i Toldkontoret og Assistentkontoret. Samtidig bliver det nødvendigt at foretage forskellige Reparations- og Fornyelsesarbejder med Hensyn til Tagnedløbsrør, Vinduer og Døre. Udgiften til de nævnte Foranstaltninger anslaaes til ialt 2 300 Kr.  
 I de paa 1ste Sal i Bygningen liggende Kontorlokaler er der kun 3½ Alen til Loftet, hvad der paa den Tid af Aaret, da der fyres i Kakkelovnen, gør Opholdet i Lokalerne meget ubehageligt for Personalet. Man har derfor forment det rettest at foreslaa, at der samtidig med, at Bygningen underkastes en større Reparation, bødes paa den nævnte Ulempe, hvad der kan ske ved at fjerne Forskalningerne

At overføre... 109 469.77