

søgt at raade Bod paa. Særlig har Overhofmarskallatet i længere Tid haft sin Opmærksomhed henvendt paa Muligheden af at inddrage Slotsforvalterboligen, der nu er beliggende i østre Ottokantsbygning og saaledes udgør en integrerende Del af selve Slottet, til Brug for Hoffet, og efter at tvende Friboliger i den vestre Halvdel af Gl. Kavalerbygning, der af Hans Majestæt Kongen havde været tildelte tvende ældre Damer, i Løbet af Vinteren ere blevne ledige, har man ment, at Tiden nu var inde til at foreslaa, at Slotsforvalterboligen henflyttes fra sin nuværende, lidet hensigtsmæssige Plads til nævnte Halvdel af bemeldte Bygning, der alligevel for ikke at forfalde maa underkastes en gennemgribende Istandsættelse. Man vil herved, foruden en haardt tiltrængt Udvidelse af Slottets Lokaler, opnaa fremtidig at kunne holde selve Slottet aflaaet og ubeboet uden for Residensperioden, hvad der af Hensyn til Brandfaren maa anses for særdeles ønskelig.

÷ Til de paagældende Arbejder vil ifølge den med Bilag vedlagte Skrivelse fra Professor Alb. Jensens Bygningsinspektorat samt det ligeledes vedlagte Overslag fra Ingeniør Karsten medgaa et Beløb af i alt 11,630 Kr., der foreslaas fordelt paa 2 Aar, saaledes at der for Finansaaret 1912—13 søges bevilget det opførte Beløb af 6,680 Kr.

ad d. Det har ved Afholdelsen af større Tafler paa Slottet været følt som en betydelig Ulempe, at hele Anretningen til Spisesalen og Kuppelsalen maa finde Sted fra Køkkenrummet i Østre Ottokantsfløj over „Blaa Port“ ad den af de kongelige Herskaber og ankommende Gæster benyttede, herfra udgaaende Hovedtrappe med tilsluttende Korridor i den højere liggende Stueetage til et lille Rum uden direkte Lys, som anvendes til Anretningsrum og Opvask. Da dette Rum er utilstrækkeligt til Benyttelse i det omhandlede Øjemed, har det i sin Tid været nødvendigt ogsaa at inddrage det efterfølgende, kunstnerisk udstyrede Forgemak til Benyttelse ved Anretning og Servering og at indrette det herefter, hvad der i høj Grad mispryder det paagældende Gemak, for hvilket der vilde have god Brug paa anden Maade.

÷ Det foreslaas derfor som vist paa vedlagte Plan at indrette nogle Rum i Kælderetagen, der hidtil blandt andet have været benyttede til Sølvkammer, og hvorfra der haves en lettere Adgang over „Blaa Port“ til Køkkenrummet, til Anretningsrum med tilhørende Opvaske- og Rum, samt at opføre en ny Forbindelsesgang herfra med bekvem Trappeforbindelse til Damegangen i Stueetagen, der fører ind til Spisesalen og Kuppelsalen.

Endvidere foreslaas det at indrette et nyt Sølvkammer i nogle nu ledigblevne Rum i Kælderen samt at forsyne de paagældende Rum med nødvendigt Lukke med Jerndør samt med passende Inventar.

÷ Endelig foreslaas det at omdanne de tidligere Anretningsrum til Biblioteksrum og Forværelse foran Spisesalen samt omdanne nogle ældre Kammer i de paagældende Rum, endvidere nedlægge nogle der uegnet til beliggende Skabsrum samt foretage en nødvendig Istandsættelse af Korridoren, jfr. nærmere den med Bilag vedlagte Skrivelse fra Professor Alb. Jensens Bygningsinspektorat.

÷ Til de omhandlede Arbejder med tilhørende Ingeniørarbejde vil der ifølge nævnte Skrivelse samt det ligeledes vedlagte Overslag fra Ingeniør Karsten medgaa i alt 12 475 Kr., hvoraf det opførte Beløb af 6 725 Kr. antages at ville komme til Udbetaling i Finansaaret 1912—13.

ad e. Det flade Kobbertag paa den sydlige Del omkring Kuppelbygningen er som Følge af den hyppige Passage til de tvende Pavillontage samt til Urhuset meget medtaget og utæt og foreslaas derfor fornyet tillige med den underliggende Bræddeforskalning.

÷ Hertil vil der ifølge vedlagte Overslag medgaa det opførte Beløb af 5 470 Kr., der herved søges bevilget.

ad f. Efter at Hoffets Ophold paa Fredensborg Slot i de senere Aar er blevet væsentlig forlænget, og Kørselen som Følge heraf er tiltagen ret betydeligt, føles det som en Mangel, at der ikke haves noget Rum, hvor der kan koges Klid til Hestene og Vand til Vask af Seletøj, samt hvor dette og Staldbetjentenes Overtøj kan hænges hen til Tørring.