

ad 19. Frederiksborg Slot.

Det opførte Beløb af 7 960 Kr. agtes anvendt til Foretagelse af de i vedlagte Overslag nærmere angivne nødvendige Istandsættelsesarbejder, hvoraf fremhæves: Rensning og Fluatering af Sandstenskarmer og Sandstensgesimser, Rensning og Maling af forskellige Vinduer og Døre m. m., forskellige Mur-, Snedker- og Smedearbejder ved Kancellibygningen, Amtmandsbygningen og Havremagasinbygningen samt ved Buerne under Broerne, Istandsættelsesarbejder ved Tagene paa de forskellige Ringmure m. m.

ad 20. Fredensborg Slot.

Det opførte Beløb af 39 360 Kr. agtes anvendt paa følgende Maade:

a. Indretning af en Bolig for Slotsforvalteren i Gl. Kavalerbygning, 2det Bidrag.....	4 950 Kr.
b. Flytning af Anretningsrum m. v. til Slottets Kælderetage, Omdannelse af de tidligere Anretningsrum til Biblioteksrum og Forværelse samt Indretning af et nyt Sølvkammer m. m., 2det Bidrag.....	5 750 —
c. Afstivning af Bjælkelaget over den store Billardsal i Stueetagen i Damebygningen.....	5 600 —
d. Hovedistandsættelse og Omdækning af det flade Kobbertag paa den nordre Side af Hovedbygningen, 1ste Bidrag.....	8 600 —
e. Hovedistandsættelse af Vaskeribygningen og Baadeskurene ved Esrom Sø	4 600 —
f. Afhjælpning af Mangler.....	9 860 —

ad a. Det opførte Beløb af 4 950 Kr. søges bevilget som 2det og sidste Bidrag til den i Finansaaret 1912—13 paabegyndte Indretning af en Bolig for Slotsforvalteren i Gl. Kavalerbygning.

ad b. Til Fuldførelse af den i Finansaaret 1912—13 paabegyndte Flytning af Anretningsrum m. v. til Slottets Kælderetage, Omdannelse af de tidligere Anretningsrum til Biblioteksrum og Forværelse samt Indretning af et nyt Sølvkammer m. m. søges som 2det Bidrag bevilget det opførte Beløb af 5 750 Kr.

ad c. Da det har vist sig, at det gamle Hængeværk, der bærer Bjælkelaget og Tagværket over den store Billardsal i Damebygningens Stueetage, ikke er tilstrækkelig stærkt til i Længden at kunne bære den store Belastning — der er saaledes allerede nu en Nedbøjning af Loftet paa c. 12 cm i Salens Midte — vil det for ikke at risikere en Nedstyrtning være nødvendigt at lade foretage en Afstivning af det nævnte Bjælkelag. Hertil vil ifølge vedlagte Overslag medgaa det opførte Beløb af 5 600 Kr., der herved søges bevilget.

ad d. Det opførte Beløb af 8 600 Kr. søges bevilget som 1ste Bidrag til Hovedistandsættelse og Omdækning af det flade Kobbertag paa den nordre Side af Hovedbygningen, jfr. Bemærkningerne ovenfor til Ministeriebygningerne.

ad e. Ifølge modtagen Indberetning fra vedkommende Slotsforvalter vil det være nødvendigt at foretage de i vedlagte Overslag nærmere omhandlede Istandsættelsesarbejder ved Vaskeribygningen og Baadeskurene ved Esrom Sø, af hvilke Arbejder fremhæves: Fornyelse af Damphestene i Tørreovnen i Vaskeribygningen samt Eftersyn og Maling af Vinduer og Døre i nævnte Bygning, Istandsættelse og Tjering af Tag og Vægge i de respektive Skure m. m. Hertil vil medgaa det opførte Beløb af 4 600 Kr., der herved søges bevilget.

ad f. Det opførte Beløb af 9 860 Kr. agtes anvendt til Foretagelse af de i vedlagte Overslag nærmere angivne nødvendige Istandsættelsesarbejder, hvoraf fremhæves: Ompudsning af Sydfacaden paa Hovedbygningen, Istandsættelse og Ommaling af forskellige Vinduer sammesteds, Rensning og Fugning af Sandstensbalustraden ved Hovedtrappen mod Syd samt af denne, Fjernelse af Vægbeholdningen i forskellige Værelser paa 1. Sal i Vestre Ottekant samt Pudsning af Væggene, Fornyelse af forskellige Vinduer i Østre Ottekant, Indretning af Vaskekælder med Afløb i I Bolig i Domestiklængen, Istandsættelse af forskellige Hegn m. m.