

Lillebeden	Redningsstations	Baad,	bygget	1890,
Nørre Tornby	—	—	—	1898,
Skallerup Klit	—	—	—	1882,
Lønstrup	—	—	—	1884,
Løkken	—	—	—	1883,
Blokhus	—	—	—	1892,
Rødhus	—	—	—	1883,
Slettestrand	—	—	—	1887,
Thorupstrand	—	—	—	1888,
Lildstrand	—	—	—	1908,
Hanstedholm	—	—	—	1885,
Klitmøller	—	—	—	1895,
Nørre Vorupør	—	—	—	1885,
Stenbjerg	—	—	—	1894,
Vesteragger	—	—	—	1897,
Thyborøn Nord	—	—	—	1895,
Thyborøn	—	—	—	1892,
Flyvholm	—	—	—	1886,
Liløre	—	—	—	1887,
Tuskjær	—	—	—	1886,
Thorsminde	—	—	—	1891,
Vedersø	—	—	—	1886,
Søndervig	—	—	—	1887,
Sønderlyngvig	—	—	—	1884,
Haurvig	—	—	—	1887,
Nymindegab	—	—	—	1887,
Veirs	—	—	—	1887,
Blaavand	—	—	—	1893,
Svenske Knolde	—	—	—	1884,
Blaavandshuk	—	—	—	1902,
Esbjerg	—	—	—	1908,
Rindby	—	—	—	1888,
Sønderho	—	—	—	1887,
Østerby	—	—	—	1894,
Vesterø	—	—	—	1895,
Horneks	—	—	—	1875,
Anholt, a	—	—	—	1896,
Anholt, b	—	—	—	1895,
Grenaa Havn	—	—	—	1899,
Sæby	—	—	—	1886,
Manø	—	—	—	1891.

Under Henvisning* til det i Anmærkningerne til Finanslovsforslaget for 1913—14 § 20, Forskellige Institutioner I. D. d. anførte angaaende de af nævnte Baade, der paa Grund af Ælde og Slid staar nærmest for Tur til at udrangeres, skal man tilføje, at det, som ovenstaaende Fortegnelse udviser, ikke er Alderen *alene*, der er afgørende for Baadenes Tilstand, men at denne ogsaa afhænger af, hvor meget den paagældende Baad har været brugt, og af, hvor stærkt Slid m. v. den herunder har været udsat for, og det skal derhos bemærkes, at Bestyreren af det nørrejydske Redningsvæsen har udtalt, at adskillige af de paagældende Baade har været saa meget benyttet, at en Afløsning af dem maa anses for nødvendig.

KLAUS BERNTSEN.

Saxild.