

Til 16. *Bernstorff Slot.*

Det opførte Beløb af 4 880 Kr. agtes anvendt til Foretagelse af de i vedlagte Overslag nærmere angivne, nødvendige Istandsættelsesarbejder, hvoraf fremhæves: Istandsættelse af Træværk og Beslag samt Maling af Døre og Vinduer m. m. paa Hovedbygningen, Istandsættelse samt Maling af udvendigt Træværk paa de øvrige Bygninger samt af Plankeværkerne om Staldgaarden m. m.

Til 17. *Jagtslottet Eremitagen.*

Det opførte Beløb af 7 600 Kr. søges bevilget som 2. Bidrag til Fortsættelse af den i indeværende Finansaar paabegyndte Istandsættelse af Taget.

Til 19. *Fredriksborg Slot.*

Det opførte Beløb af 6 660 Kr. agtes anvendt til Foretagelse af de i vedlagte Overslag nærmere angivne nødvendige Istandsættelsesarbejder, hvoraf fremhæves: Rensning og Fluatering af Sandstenskarne og Sandstengesimser, Rensning og Maling af forskellige Vinduer og Døre m. m., forskellige Mur-, Snedker- og Malerarbejder ved Havremagasinbygningen, Amtmandsbygningen, Rendelæggerboligen og Slotsforvalterboligen m. m.

Til 20. *Fredensborg Slot.*

Det opførte Beløb af 33 350 Kr. agtes anvendt paa følgende Maade:

Hovedstandsættelse og Omdækning af det flade Kobbertag paa den nordre Side af Hovedbygningen, 2. Bidrag	8 600 Kr.
Afhjælpning af Mangler	11 200 —
Hovedstandsættelse og Nyindretning af Køre- og Ridestalden 1. Bidrag	13 550 —

Til a. Det opførte Beløb af 8 600 Kr. søges bevilget som 2. Bidrag til Fortsættelse af den i indeværende Finansaar paabegyndte Hovedstandsættelse og Omdækning af det flade Kobbertag paa den nordre Side af Hovedbygningen.

Til b. Det opførte Beløb af 11 200 Kr. agtes anvendt til Foretagelse af de i vedlagte Overslag nærmere angivne nødvendige Istandsættelsesarbejder, hvoraf fremhæves: Ompudsning af Hovedslottets Façader med de smaa Gaarde og Gavlen mod Vest med tilhørende Istandsættelse og Maling af Vinduernes, Omsætning af den udvendige Stentrappe mod Syd paa Kirken, Fornyelse af Tagrender paa Telegrafbygningen og Marketeribygningen, Sænkning af et Betongulv m. m. i en Bolig i Domestikbygningen, Fornyelse af Tørrestativ paa Blegepladsen, Istandsættelse og Fornyelse af tegl m. m.

Til c. Den nuværende Køre- og Ridestald paa Fredensborg Slot lider af væsentlige Mangler; idet Brølægningen er meget slet og uden Afløb, hvorhos Udgangene er meget uheldige og alt for smaa, ligesom Lyset er utilstrækkeligt og Loftet ikke pudset, men bestaaende af malede Brædder; endelig er en Del af Stolperne og Spiltovene stærkt medtagne af Raad, hvorhos der ingen Bokse findes. Det foreslaas derfor efter Anmodning fra Hofmarskallatet at lade den paagældende Stald underkaste en Hovedstandsættelse, saaledes at den kan blive bragt i lignende Stand som Staldene i Christian den Ottendes Palæ paa Amalienborg og paa Sorgenfri Slot. Hertil vil udkræves Foretagelse af de i det med Bilag vedlagte Overslag nærmere angivne Arbejder, hvoraf fremhæves: Lægning af ny Stenbro med tilhørende Kloakledninger med Afløb, Indretning af 4 Sygebokse, Ændring og Forhøjning af Udgangen, Skraahugning af Brystingerne ved Vinduerne for saaledes at opnaa bedre Lysforhold, Forskalning og Pudsning af Loftet, Nedtagning af Træværket i Spiltovene og Opsætning af Jernsøjler med ny Spiltove af Planker med Jernfod og Overstykke og Gitter, Opsætning af ny Krybber med Tilbehør m. m. Hertil vil medgaa et Beløb af 27 100 Kr., hvoraf det opførte Beløb af 13 550 Kr. søges bevilget som 1. Bidrag.

Til 21. *Kronborg Slot.*

Da Gulvene og de nederste Dele af Pillerne i de gennembrudte Lanterner i Kommandant- og Klokketaarnene paa Kronborg Slot samt en Del af Nedløbsrørene paa Slottets Façader dels mod Gaarden dels mod Volden har vist sig meget medtagne,