

- til ca. 260, og det vil være forstaaeligt, at der Gang efter Gang er fremkommet Klager over Pladsforholdene. Medens der tiltrænges 12 store Klasseværelser (til 20 eller flere Elever), er der kun 9; der findes ingen Sang- og Samlingssal, hvorfor man dertil har maattet bruge Gymnastiksalen; næsten alle Klasseværelserne ligger mod Nord og baade Luft- og Lysforholdene er i høj Grad utilfredsstillende. Der er nu af Skolen og den kgl. Bygningsinspektør udarbejdet den medfølgende Plan til Forbedring af Forholdene ved Opførelse af en Tilbygning, der tænkes anvendt som Hovedbygning, indeholdende Musik- og Sangsal, 9 store Klasseværelser m. v. I den gamle Bygning vil der paa 1ste Sal kunne indrettes 6 store Værelser foruden Fysikstue og kemisk Laboratorium, medens der i Stuen er tænkt indrettet 2 Værelser til fysiske og kemiske Forsøg i Mellemskolen, medens 3 Lokaler er tænkt anvendt til Bibliotek og Læsestue, hvilket vil muliggøre en langt større Udnyttelse end hidtil af det værdifulde Skolebibliotek, hvortil Offentligheden har fri Adgang. Endelig foreslaas der indrettet Brusebad saavel for Drengene som for Pigerne. Udgiften til de samlede Arbejder er af Bygningsinspektøren i Slutningen af 1916 anslaaet til 33 700 Kr., hvilket Beløb foreslaas bevilget, fordelt paa 2 Aar.
- c. Etablering af en Forbindelse mellem Rønne Statsskoles to Fløje over Gymnastiksalen. Rektor har anholdt om Bevilling til Etablering af en saadan Forbindelse, da det har vist sig, at den savnes meget, især om Vinteren. Udgiften er anslaaet til 416 Kr. 40 Ø.
- d. Istandsættelse af en Ydervæg i Pedelboligen ved Rønne Statsskole. Den paa-gældende Væg er gennemslaaet af Regn, men Skaden antages at kunne fjernes ved Asfaltering indadtil. Udgiften anslaaes til 118 Kr.
- e. Istandsættelse af og Forandringer ved Aalborg Katedralskoles Hovedbygning. Fra Rektor modtog Ministeriet i Efteraaret 1917 et Andragende om, at Skolens Hovedbygning maatte underkastes en i høj Grad nødvendig indvendig og udvendig Hovedreparation. Kgl. Bygningsinspektør, Professor Kampmann, har derhos foreslaaet, at der i Forbindelse hermed foretages følgende Forandringer: Ovenlysene nedlægges, og der opsættes Vinduer i Ydermuren til øverste Etages Skolelokaler; Hovedtrappen fortsættes op fra 1. til 2. Sal, hvor der indrettes Lokaler dels til Fysik, Kemi o. a. med Samlinger og Undervisningslokaler med Værksted, dels til naturhistorisk Samling og Undervisning i Naturhistorie, Geografi og Haandgerning. Ministeriet maa anbefale, at disse Arbejder udføres; Udgiften er anslaaet til 25 000 Kr., beregnet efter Normalpriser før Krigen.
- f. Opførelse af en ny Bygning til Viborg Katedralskole. Paa Tillægsbevillingsloven for Finansaaret 1918—19 er der under nærværende Konto bevilget 60 000 Kr. til Køb af Grund til en ny Skole i Viborg. Beløbet kom ikke til Anvendelse i det paagældende Finansaar, men vil blive søgt genbevilget paa Tillægsbevillingsloven for indeværende Finansaar med det Beløb, Erhvervelsen af den nye Grund vil andrage. Efter den hofølgende, af kgl. Bygningsinspektør, Professor Kampmann, udarbejdede Plan er der til den nye Skole tænkt erhvervet et Areal af Gartner Brostrøms Plantage, og Ministeriet maa efter alt det foreliggende finde, at dette er den bedst egnede af de Pladser, hvorom der kunde være Tale, ligesom man i det hele og store kan tiltræde Professor Kampmanns Byggeplan. Udgiften til Skolens Opførelse m. m. (altsaa bortset fra Udgiften til Køb af Jorden) er anslaaet til et Beløb af 665 000 Kr., beregnet efter Normalpriser før Krigen, hvilket Beløb foreslaas bevilget.
- g. Istandsættelse af Hovedtrappen i Aarhus Katedralskole, Anbringelse af en Ledning fra Skolens Toiletter til Byens Kloak, Anbringelse af 2 Gasovne samt Istandsættelse af Varmeanlægget. Disse Arbejder er af kgl. Bygningsinspektør, Professor Kampmann foreslaaede i Henhold til et afholdt Bygningsyn.

Det nederste Løb af Hovedtrappen i den nye Skole fra Skolegaarden til Stueetagen er gennemslidt. Trappen er af Egeplanker, men Bygningsinspektøren foreslaar, at man til dette stærkt slidte Løb anskaffer Granittrin, der dels ingen Vedligeholdelse kræver, dels altid har et anstændigt Udseende. Udgiften vil andrage..... 460 Kr.

Septic-tank-Anlægget, der flere Gange har været forstoppet og har givet Anledning til betydelige Udgifter, er, siden Byens Kloakanlæg er

At overføre... 460 Kr.