

Istandsættelse af Skorstenspiberne og Gavlen paa Ladebygningen, hvorfor Bygningsinspektøren har anmodet om, at der ekstraordinært maa blive stillet et Beløb af 620 Kr. til Raadighed til Udførelsen af de omhandlede Arbejder.

Da Finansministeriet maa være enigt med Bygningsinspektøren i, at det er paatrængende nødvendigt, at den nævnte Bygnings Skorstenspiber og Gavl gøres i forsvarlig Stand, har man ment at maatte give Tilladelse til, at disse Arbejder udføres paa forventet Bevilling, hvorfor det nævnte Beløb 620 Kr. herved søges efterbevilget.

Til 2. a. Ved Lov om Tillægsbevilling for Finansaaret 1917—18 blev der til Udvidelse af Hørsholm Kirkegaard bevilget 9 175 Kr. 20 Øre. Heraf er i det nævnte Finansaar udbetalt 3 200 Kr. Restbeløbet, 5 975 Kr. 20 Øre, søges genbevilget.

b. Ved Lov om Tillægsbevilling for Finansaaret 1917—18 blev der bevilget et Beløb af 9 450 Kr. til Udvidelse af Herstedøster Kirkegaard, herunder Indhegning af det nye Kirkegaardsareal med en Ringmur. Det nævnte Beløb af 9 450 Kr. er ikke kommet til Udbetaling i Finansaaret 1917—18, fordi man, forinden Arealet kunde indrettes til Kirkegaard, har maattet træffe Foranstaltning til Opførelsen af Ringmuren; men paa Grund af de høje Material- og Arbejdspriser, særlig Kørselsudgifterne, der her, hvor Afstanden til Jernbanestationen er stor, andrager en betydelig Sum, vil der udkræves et Tilskud af 7 500 Kr., og der søges derfor til de her omhandlede Arbejder bevilget i alt 16 950 Kr., hvoraf 9 450 Kr. — som nævnt — er Genbevilling.

Til 3. a. Ved Finansloven for 1917—18 bevilgedes til Vedligeholdelse af Domænekirkerne paa Københavns Distrikt 2 400 Kr. Heraf er i Finansaaret 1917—18 udbetalt 122 Kr. Restbeløbet, 2 278 Kr., søges genbevilget.

b. Til Istandsættelse af Ovnene i Hørsholm Kirke er medgaaet 202 Kr. 72 Øre, der søges bevilget.

c. Da der har vist sig Svamp i Melby Kirke, har man truffet Foranstaltning til Skadens Udbedring, hvortil vil medgaa 240 Kr., der søges bevilget.

Til 4. a. Ved Finansloven for 1917—18 bevilgedes 424 Kr. til Anskaffelse af nye Nummertavler til Maaløv Kirke. Da Beløbet ikke er kommet til Udbetaling i Finansaaret 1917—18, søges det genbevilget.

b. Ved Lov om Tillægsbevilling for Finansaaret 1917—18 bevilgedes 1 272 Kr. til Indlægning af elektrisk Lys i Hornbæk Kirke. Da Beløbet ikke er kommet til Udbetaling i Finansaaret 1917—18, søges det genbevilget.

Til 5. a. Ved Finansloven for 1917—18 bevilgedes til Vedligeholdelse af Civiletatens Materialgaard og Hømagasinet henholdsvis 1 200 Kr. og 300 Kr. Af Bevillingen er i Finansaaret 1918—19 udbetalt henholdsvis 1 194 Kr. 15 Øre og 298 Kr., der søges genbevilget.

b. Ved Lov om Tillægsbevilling for Finansaaret 1917—18 bevilgedes 200 Kr. til Istandsættelse af Gavlen paa Vestre Kaserne paa Christiansø. Det til Arbejdet medgaaede Beløb af 146 Kr. er udbetalt i Finansaaret 1918—19 og søges derfor genbevilget.

c. Da man har truffet Foranstaltning til Indlægning af elektrisk Lys i en af Domænevæsenets Bygninger i Hørsholm og til Istandsættelse af et Plankeværk m. m. ved Skovkassererboligen i Esrom, søges de hertil anslaaede Beløb af henholdsvis 443 Kr. og 250 Kr. bevilget.

d. Til nødvendige Vedligeholdelsesarbejder ved Domænevæsenets Bygninger paa Christiansø har man stillet et Beløb af 300 Kr. til Raadighed udover den ved Finansloven for 1918—19 bevilgede Sum af 1 500 Kr., hvorhos man for udførte Vedligeholdelsesarbejder ved de nævnte Bygninger i Finansaaret 1917—18 har ydet vedkommende Entreprenør en Tillægsbetaling af 25 pCt. af Akkordsummen 939 Kr. = 234 Kr. 75 Øre paa Grund af Prisstigningen paa Materialer og Arbejds løn. De nævnte Beløb af henholdsvis 300 Kr. og 234 Kr. 75 Øre søges derfor bevilget.