

Til 2. a. Den saakaldte „Mariegang“ i Søndermarken har aldrig været makadamiseret, hvorfor den i regnfulde Perioder er meget ubehagelig at færdes paa. Da den er Forbindelsesvejen mellem to meget befærdede Veje, er dens Istandsættelse særlig paakrævet. Hertil vil ifølge Inspektoratets Overslag medgaa et Beløb af 2 250 Kr.

Til 2. b. Da Brolægningen i Fasangaarden er meget forfalden, og Færdselen igennem Gaarden, navnlig i Vintertiden, derfor besværlig, er der indhentet Tilbud paa en Fliserække af Cementsten fra Porten til Hoveddøren. Hertil vil medgaa et Beløb af 600 Kr.

Til 2. c. Aføbsforholdene for Overfladevandet fra Pladsen ved Frederiksberg Slot trænger i høj Grad til en Forbedring. Samtidig maa der træffes Foranstaltning til, at Jorden herfra ikke skrider ud over den øverste Terrasse. Det vil derfor være nødvendigt at opsætte Kantsten og omlægge Rendestenene, hvortil der ifølge indhentet Tilbud vil medgaa et Beløb af 2 650 Kr.

Til 2. d. Da Jorden ved Bredden af „Norske Dam“ i Søndermarken stadig skrider ud, vilde det være særdeles ønskeligt at kunne befæste Bredden med en Stensætning paa samme Maade som ved „Soppepladsen“ i Frederiksberg Have. Hertil vil ifølge indhentet Tilbud medgaa et Beløb af 900 Kr.

Til 2. e. Den ved det „Norske Hus“ i Søndermarken beliggende Kilde, der i Sommertiden daglig benyttes af de besøgende, har i de senere Aar været utæt, saaledes at Vandet siver udenom Udløbet, hvilket medfører, at de besøgende ikke kan faa tilstækkeligt Drikkevand og at Adgangen til Kilden besværliggøres. En Tætning af Kilden og samtidig Omsætning af Stenindfatningen vil ifølge Tilbud medføre en Udgift af 650 Kr.

Til 2. f. I Søndermarken har det stadig været følt som et stort Savn og medført talrige Henvendelser til Inspektoratet, at der ikke findes en Sand-Liegekasse til Børnene.

Man har derfor indhentet Tilbud paa Anlæg af en Sand-Liegekasse med Betonunderlag, som tænkes anlagt i Nærheden af det „Norske Hus“; hertil vil medgaa et Beløb af 800 Kr.

Til 2. g. De gamle Lindetræer paa Terrasserne ved Slottet er stærkt i Forfald. De senere Aars indgaaende Forsøg med Restaurering af gamle Træer har bevist, at en Plombering, Saarbehandling og kyndig Beskæring kan forøge saadanne Træers Levetid med mange Aar. Skal disse Træer bevares, kan en Restaurering ikke opsættes, hvorfor Inspektoratet har indhentet Tilbud fra en Specialist paa dette Omraade. Til en Istandsættelse af samtlige 149 Træer vil medgaa et Beløb af 11 475 Kr.

Til 2. h. Til Udlægning af rotneddræbende Midler antages at ville medgaa et Beløb af 400 Kr.

Til 3. a. De ved Indkørselen til Fredensborg Slot staaende Lindetræer maa nødvendigvis restaureres, da de er meget medtaget af Ælde. En Plombering vil sandsynligvis kunne bevare dem friske endnu i mange Aar. Dette Arbejde vil medføre en Udgift af 983 Kr. 80 Øre.

Til 4. Paa Grund af den stærke Prisstigning paa alle Materialier, søges denne Konto, der paa Finansloven for Finansaaret 1918—19 udgjorde 1 000 Kr., forhøjet med 1 000 Kr. til 2 000 Kr.