

Lokalerne i den nye Skolebygning ere gode og lyse, men de 2 i Stueetagen ere ret smalle, kun ca. 4,4 m dybe. Ventilationen her er heller ikke særlig beventd. En Fejl forekommer det mig at være, at Skolebygningen er lagt saa nær Nabogrunden, at der mellem denne og Bygningen paa det bredeste Sted kun er ca. 3 m. Kan det tænkes, at Naboen engang opfører en Bygning i Skellet, vil den mod Nabogrunden vendende Skolestue i Stueetagen og for Resten ogsaa den store Skolestue paa 1ste Sal, der har Vinduer til begge Sider, blive ret ilde stillede med Hensyn til Lys. Da Naboen her er »Borgerstiftelsen«, er Faren herfor maaske ikke saa stor.

Gymnastiksalen er ikke meget stor, 7,40 m bred, 13,05 m lang og 3,20 m høj i Murene. Loftet, der er beklædt med hævlede Brædder, gaar op i Taget, saa at Salens Højde derved bliver 4,7 m. Særlig lys er Salen ikke, og der savnes Rekvisit- og Omklædningsrum. Til Omklædning benyttes den foranliggende Forstue.

Mellem den ældre Skolebygning og Naboejendommen mod Øst og mod Vest er der Hegnmure af røde Sten; gennem den vestlige er Skolens Hovedindgang. Opad den østlige Hegnmur støtter sig et tarveligt, papdækket Skur, der benyttes af Pedellen til forskelligt Brug. Umiddelbart foran dette Skur ligger Skolens Latriner for Drengene, opført af Tømmer og Brædder, samt papdækket, indeholdende 6 Rum med Sæder og Tønder. Tæt ved dette Latrinhus er et Pissoir, ligeledes af Tømmer og Brædder, samt papdækket, støttende sig med Bagsiden mod et Stykke Hegnmur. I Naboskellet mod Øst ligger ligeledes et aabent, ret brøstfældigt, papdækket Opholdsskur for Eleverne, støttende sig til Plankeværket, som her danner Hegn. Et aabent Cykleskur med Paptag ligger indenfor Hegnmuren Vest for den ældre Skolebygning, opad Plankeværket mellem Nabogrunden og Skolen. Paa Bagsiden af Gymnastikhusets Forstuebygning er anbragt 2 Latriner for Piger.

Mod Bagergade er hegnet med lavt Stakit. Foruden de alt nævnte Hegn — Hegnmure og Plankeværker — bestaar Skolens øvrige Hegn af lave Stakitter, ret skrøbelige, mestendels af ru Granrafter.

Legepladsen er gruset og i vaadt Vejr neppe ganske heldig.

Gas er indlagt i den ældre Skolebygning's Vestibule, Korridor og 4 Skolestuer i den nye Skolebygning's store Klasseværelse, samt i Gymnastiksalen.

Af de 3 Privatgymnasier, som jeg har undersøgt, er dette sikkert det tarveligste hvad Indretning og Udstyrelse angaar. At der senere, saafremt Staten overtager det, vil kunne fremkomme betydelige Krav om Forbedringer er utvivlsomt. En Forbedring, eventuelt Udvidelse af den ældre Skolebygning for at skaffe bedre Rumforhold, bedre Rektorkontor og bedre Pedelbolig kan mulig komme til at ligge for, samtidig med en Forbedring af Opvarmnings- og Ventilationsforholdene, eventuelt ved Varmeapparat. Kravet om en mere tilfredsstillende Ordning af Skolens Udenomsbekvemmeligheder — Latriner, Pissoir, Opholdsskur o. l. — eventuelt med Indførelse af Vandklosetter synes mig ogsaa nærliggende. For saa vidt som der kan skaffes Plads dertil vilde rimeligvis ogsaa Krav fremføres om et mere tidssvarende Gymnastikhus. Ønsket om Indlægning af elektrisk Lys i alle Skolens Lokaler vil rimeligvis ogsaa kunne ventes fremsat, ligesom om en Forbedring af Legepladsens Belægning.

Hvad angaar den med Sagen fulgte Vurdering til Brandforsikring, da er denne efter de nuværende Priser neppe for høj. Efter normale Priser vilde jeg anslaa den samlede Vurdering til ca. 48 000 à 50 000 Kr.

Sagens Akter tilbagesendes og Planer af Skolens Bygninger vedlægges.

Underdanigst

J. Vilhelm Petersen.