

Anm. til Forsl. t. L. om Tillægsbevilling for 1919—20. Til § 14.

Til 16. Som overordentligt Løntillæg i Henhold til Lov Nr. 447 af 4. August 1919 tilkommer der de kongelig udnævnte Borgmestre i Helsingør, Odense, Aalborg, Randers, Aarhus og Esbjerg det opførte Beløb 4 830 Kr., der herved søges bevilget.

Til 17. I Lønningstillæg i Henhold til Lov Nr. 497 af 28. September 1918 for Tiden fra 1. April til 31. December 1919 tilkommer der Bygningsinspektørerne det opførte Beløb af 3 037 Kr. 50 Øre, der herved søges bevilget.

Til 18. Ved Finansloven for Finansaaret 1919—20 er der under Konto § 14 A. IV. B. 1. (Lønninger) bevilget et Beløb af 36 184 Kr., af dette Beløb er for Halvaaret 1. Oktober 1919 til 31. Marts 1920 bevilget et Beløb af..... 18 092 Kr. „ Ø. Ifølge Lov af 12. September 1919 tilkommer der de under de kgl.

Bygninger ansatte Tjenestemænd, som lønnes af denne Konto,

for det ommeldte Halvaar ..... 60 852 — 63 —

Forskellen mellem disse Beløb... 42 760 Kr. 63 Ø.

søges herved bevilget.

Til 19. Det opførte Beløb af 48 250 Kr. 59 Øre fordeler sig saaledes:

a. Forskellige Istandsættelsesarbejder ved Frederiksborg Slot.....	2 434 Kr. „ Ø.
b. Istandsættelse af Vægter- og Portnerboligen ved Fredensborg Slot.....	7 700 — „ —
c. Istandsættelse af Domestikbygningen sammesteds.....	6 000 — „ —
d. Istandsættelse af Thestuebygningen ved Frederiksborg Slot.....	15 000 — „ —
e. Opførelse af en Vægterbolig ved Sorgenfri Slot.....	17 116 — 59 —
	48 250 Kr. 59 Ø.

ad a. Ved Finansloven for Finansaaret 1918—19 blev der til forskellige Hovedistandsættelsesarbejder ved Frederiksborg Slot bevilget et Beløb af 5 668 Kr., jfr. Anmærkningerne til Forslag til nævnte Finanslov Sp. 981—82. Da Linoleumsbelægning af Gulvene i 2 Kontorer i Amtmandsbygningens 1ste Sal ikke har kunnet bringes til Udførelse i Finansaaret 1918—19 paa Grund af manglende Materiale, og da Istandsættelse af to Værelser og en Fællesgang i Frederik II.s vestre Taarn er blevet udsat, indtil et projekteret elektrisk Lysanlæg er udført, søges det hertil beregnede Beløb af i alt 2 434 Kr. genbevilget.

ad b. Under et Stormvejr i September Maaned 1917 styrtede et af de store Allétræer ved Fredensborg Slot om og beskadigede i Faldet Vægter- og Portnerboligen; Bygningen blev straks midlertidig istandsat, men det vil nu være nødvendigt at foretage en Istandsættelse af Ydervæggene med Tapetsering og Maling, hvortil vil medgaa et Beløb af 7 700 Kr., der herved søges bevilget.

ad c. Ifølge en fra vedkommende Bygningsinspektør modtaget Indberetning har den røde Lønge eller Domestikbygningen paa Fredensborg Slot i nogen Tid trængt til en Hovedistandsættelse. Da Udgifterne hertil imidlertid vil andrage et Beløb af 62 800 Kr., har man ikke anset det for rigtigt paa det nuværende Tidspunkt at søge et saa stort Beløb bevilget. Da en Forbedring ved en Del af de i Bygningen beliggende Værelser, hvis Ydermure kun bestaar af Bindingsværk, imidlertid ikke vil kunne opsættes, søges det dertil fornødne Beløb af 6 000 Kr. bevilget.

ad d. Ved Lov om Tillægsbevilling for Finansaarene 1917—18 og 1918—19 er der under Konto § 14 A. IV. B. 3., jfr. Forslag til nævnte Love Side 140 og 167, bevilget et Beløb af 6 730 Kr. 73 Øre til Istandsættelse af Thestuen og Glasmosaikvinduerne i Slotskirken paa Frederiksborg Slot. Da det imidlertid ikke for Tiden er muligt at skaffe Glas til de omhandlede Mosaikvinduer, og da Arbejdet ved Te-stuebygningen hidtil har maattet udsættes, er ingen Del af Beløbet endnu kommen til Udbetaling, og paa Grund af Vanskeligheden ved at fremskaffe Glas til Istandsættelse af Mosaikvinduerne har man fundet det rettest, at dette Arbejde udsættes indtil videre.