

XCI.

Forslag til Lov

om

Opførelse af en Møntbygning.

(Fremsat i Landstinget den 11. Februar 1920 af Finansminister *Brandes*).

Finansministeren bemyndiges til at anvende et Beløb af indtil 1 450 000 Kr. til Opførelse af en Bygning for Den kongelige Mønt paa et Staten tilhørende Areal ved Amager Boulevard samt et Beløb af indtil 680 000 Kr. til Anskaffelse af Maskiner og Inventar for Mønten i den nye Bygning.

Den nuværende Mønt i Holbergsgade sælges efter Fraflytningen.

Bemærkninger til foranstaaende Lovforslag.

Den nuværende Møntbygning i Holbergsgade her i Staden, der er opført i Aarene 1872 og 1873 paa den gamle botaniske Haves Grund, giver ikke længer tilstrækkelig Plads til Fyldestgørelse af de Krav, der stilles til Udmøntningsvirksomheden. Af den som Bilag vedføjede Oversigt over Udmøntningerne i de 4 sidste Femaar fremgaar det, at der i det sidste Femaar er udmøntet omtrent dobbelt saa meget som i det nærmest foregaaende, og dog har Mønten ikke kunnet tilfredsstille Begæret.

Af Guld henligger der paa Mønten til Udmøntning en Værdi af omtrent 60 Mill. Kr. Alene denne Guldudmøntning, under hvilken al mulig anden Udmøntning maa standses, vil medtage en Tid af omtrent 10 Maaneder. Det er kun ved at udsætte denne Guldudmøntning, at Mønten — og endda kun saa nogenlunde og med største Anspændelse af Møntens Ydeevne — har

kunnet tilfredsstille Begæret efter Skille-mønt.

Nogen Udvidelse ved Tilbygning paa Grunden lader sig ikke iværksætte paa Grund af dennes ringe Bredde, og en Udvidelse ved Tilbygning af en Etage er, da de tunge Maskiner ikke kan anbringes i de øvre Etager, til ingen Nytte.

Den nye Møntbygning vil afhjælpe disse Ulemper. Den vil blive indrettet paa, at Guld- og anden Udmøntning kan finde Sted paa engang, og der vil blive Plads til flere Maskiner, saa at ogsaa den enkelte Udmøntning vil kunne foregaa hurtigere.

Men den nuværende Møntbygning har ogsaa andre Mangler og Ulemper end Mangelen paa Plads:

Grunden, hvorpaa Bygningen er opført, er af daarlig Beskaffenhed og Bygningens Fundamentering svag. Som Følge heraf ryster hele Huset, naar de svære Maskiner arbejder, ligesom ogsaa ved den