

mærket; der er under Smeltningen ingen ildelugtende Røg, idet en over Ovnen anbragt Hætte med Rør til Suger tager den Smule Røg, der kommer de første Par Minutter, Ovnen er tændt om Morgenen. Fabriksinspektøren, der inspicerede Mønten den 29. December 1920. lige efter at Ovnen havde brændt 7½ Time, erklærede paa Forespørgsel, at Luften i Smelteriet var upaaklagelig.

Med Hensyn til Guardeinens Omtale under Punkt 5 af et fuldt effektivt Alarmsystem bemærker Møntmesteren, at efter hans Erfaring er det overordentlig vanskeligt at holde det nuværende System i tilstrækkelig driftsikker Stand, og at han derfor indtrængende maa fraraade at komplicere det yderligere.

Finansministeriet kan henholde sig til de af Møntmesteren i det foranstaaende anførte Bemærkninger.

ad B. Møntguardeinens Forslag til Ændringer i den gamle Mønt falder i 8 Punkter, som Møntmesteren imødegaar paa følgende Maade:

ad 1, 2 og 3. Paavisningen af, at ingen af de i disse Punkter omhandlede Foranstaltninger vil være formaalstjenlige, fremgaar af det ovenfor under ad A. bemærkede.

ad 4. Opstillingen af de 3 nye Valsemaskiner vil standse Driften for lang Tid og derfor blive alt for kostbar.

ad 5. Anskaffelsen af de foreslaaede Maskiner og Apparater maa anses for at være aldeles utilstrækkelig til nogen virkelig Fordels Opnaaelse.

ad 6. Forbedring af W. C. Forholdene og Indrettelse af et Brusebaderum til Folkene vil være dyrt og besværligt, ligesom det vil hæmme Driften, medens Ombygningerne foretages, hvorhos der formentlig mangler Plads til, at et Brusebaderum overhovedet kan anbringes.

ad 8. Fornyelsen og Forstærkningen af Gulvet i Drejestuen vil medføre, at Prægeriet kommer til at staa stille, saa længe disse Forandringer udføres, og det vil i den nærmest overskuelige Fremtid være højst uheldigt.

Alle de foreslaaede Foranstaltninger vil, selv om de kunde gennemføres, være aldeles utilstrækkelige til at gøre Forholdene paa den gamle Mønt blot nogenlunde taalelige, og Bekostningerne derved kan neppe holdes indenfor rimelige Grænser. Udgifterne hertil kan formentlig anslaaes til ca. 200 000 Kr., hvortil kommer de Ulemper og den Standsning af Driften, der vil være en nødvendig Følge af Foranstaltningernes Gennemførelse, endvidere den formindskede Indtægt for Staten, naar Skillemønttilvirkningen ligger stille, antagelig ca. 330 000 Kr. for hver Maaned, Driften er standset.

Selv om den gamle Mønt befries for alle de Ulemper, som kan fjernes, bliver der dog saa mange tilbage, som der ikke kan raades Bod paa, nemlig den daarlige Beliggenhed, de uheldige Belysningsforhold, den indskrænkede Plads, Medaillørens daarligt anbragte Lokaler m. m., at de til Fjernelsen af de førstnævnte Ulemper fornødne Bekostninger vil være for dyrt anvendte.

Finansministeriet kan slutte sig til det af Møntmesteren anførte.

Til 2. Finansministeriet har under 17. Januar 1921 anmodet kgl. Bygningsinspektør Martin Borch om snarest belejligt at ville foretage Undersøgelse angaaende en eventuel Ombygning af den gamle Mønt og derefter udarbejde og indsende et Forslag hertil, bilagt med Planer og Oversigt, hvorhos man har anmodet Bygningsinspektøren om at indsende Meddelelse om, naar disse Oplysninger kan være Finansministeriet i Hænde.

Til 3. Finansministeriet har i Skrivelse af 17. Januar d. A. anmodet Møntmesteren om at oplyse, om Møntens Drift helt eller delvis kan fortsættes under en eventuel Ombygning.

Saa snart Finansministeriet har modtaget de under 2 og 3. omhandlede Oplysninger, skal disse omgaaende blive Udvalget tilstillet.

N. Neergaard.

J. Folsach.