

Til VII. Forskellige Institutioner. D. Toldopbeholdersvæsenet.

	Kr. Ø.
	9 172. 65
	Overført...
til de billigere Elektricitetspriser anses for ønskeligt, at gaa over til elektrisk Belysning.	
÷ Til Installation af elektrisk Lys i Toldlokalerne og i Toldforvalterens Tjenestebolig i Årskøbing Toldkammerbygning ifølge vedlagte Overslag...	550.
I Toldlokalerne i Stueetagen er der indlagt Gasbelysning, medens der i Tjenesteboligen paa 1. Sal ikke findes Lysanlæg; saavel af Hensyn til Brandfaren som til de billigere Elektricitetspriser maa det anses for ønskeligt, at der indlægges elektrisk Lys overalt i Toldkammerbygningen.	
<i>Jylland:</i>	
÷ Indretning af W. C. i Toldvarehuset paa Jernbanen i Aalborg ifølge vedlagte Overslag.....	665.
Byraadet har vedtaget, at der skal indlægges W. C. i samtlige Ejendomme i Byen.	
÷ Fornylse af Linoleumsbelægningen i Toldkontrolørernes og Toldassistenternes Kontorer i Aalborg Toldkammerbygning ifølge vedlagte Overslag.....	600.
Den nuværende Linoleumsbelægning er saa medtaget, at Reparation ikke længere kan finde Sted.	
÷ Opførelse af et Toldvaghthus paa Østre Mole ved Aarhus Sydhavn ifølge vedlagte Overslag.....	4 680.
Da den 1 km lange Østre Mole nu er taget i Brug, er det paakrævet, dersteds at opføre et Vaghthus til Brug for Toldopsynet. Til Opførelsen, hvortil Havnen afgiver Grunden, vil delvis blive anvendt Materialer fra det efter Havnevæsenets Anmodning og paa dettes Bekostning nedrevne Vaghthus paa Søndre Mole ved den gamle Havn.	
÷ Indretning af en Kælder i Toldkontrolbygningen i Brunsnæs under Egersund Toldsted ifølge vedlagte Overslag.....	323.
Det har vist sig nødvendigt, at der til Brug for Beboerne indrettes et Kælderrum i Ejendommen.	
÷ Hovedistandsættelse af Toldkontrolbygningen i Graasten under Egersund Toldsted ifølge vedlagte Overslag.....	1 082. 01
Beløbet søges til det Eftersyn, der sædvanligt maa foretages et Par Aar efter, at en Nybygning er taget i Brug.	
÷ Fornylse af Linoleumsbelægningen i Toldforvalterens Kontor i Esbjerg Toldkammerbygning ifølge vedlagte Overslag.....	465.
Den nuværende Linoleumsbelægning er opslidt og kan ikke mere repareres.	
÷ Fornylse af Taget m. m. Ommuring af Skorstenen og Anbringelse af Tagrender paa Toldkontrolbygningen i Sønderho paa Fanø under Esbjerg Toldsted.....	2 000.
Ved et Eftersyn af Ejendommen er det konstateret, at Spær og Tagspaan er raadne, saaledes at Taget maa fornyes, samt at Stuebælkelagets Gavlbjælker er ødelagte, og at disse, et Stykke af Gulvet samt Forskallingen ligeledes maa fornyes. Endvidere er Skorstenen saa medtaget, at den er brandfarlig og bør ommures. Samtlige disse Arbejder tilligemed	
÷ Anbringelse af Tagrender vil ifølge vedlagte Overslag fra Bygningsinspektøren beløbe sig til 2 000 Kr.	
÷ Linoleumsbelægning af Gulvene i Lokalerne i Herning Toldkammerbygning ifølge vedlagte Overslag.....	1 769.
Ved Opførelsen af Toldkammerbygningen blev der anvendt Gulvbrædder, beregnet til Linoleumsbelægning. Efter at Bygningen nu har været i Brug et Par Aar, og Brædderne er tilstrækkeligt tørre, maa man anse det for ønskeligt, at Gulvene belægges med Linoleum.	
÷ Installation af elektrisk Lys i Toldkammerbygningen ved Havnen og i Toldvarehuset paa Jernbanen i Hobro ifølge vedlagte Overslag.....	341. 90
	At overføre... 21 648. 56