

Kulsyre og *Kvælstofforilte* kun fyldes halvt, af *Ammoniak*, *Klor* og *Kvælstoftetroxyd* kun indtil $\frac{2}{3}$ og af *Svovlsyrling* og *Kulstofoxyklorid* (Fosgen) kun indtil $\frac{3}{4}$. Hvert Glasrør skal være anbragt i en tilloddet Blikkapsel, som er fyldt med Kiselgur og nedpakket i en stærk Trækasse. Det er tilladt at pakke flere Blikkapsler i een Kasse, dog maa Rør med Klor ikke lægges i Kasse sammen med Rør, der indeholder *Ammoniak* eller *Svovlsyrling*. Det er ligeledes tilladt at pakke andre Genstande i en Kasse, der indeholder Blikkapsler med *fordraabede Luftarter*, *Klor undtaget*.

(2) De *under 8. nævnte Stoffer* kan, indesluttet i Glasrør i Mængder paa indtil 100 g, naar den samlede Vægt ikke overstiger 5 kg, nedpakkes alene eller sammen med andre Genstande i stærke Kasser paa Betingelse af, at Glasrørene ligger urokkeligt fast, og at Kasserne forsynes med Paaskriften „Brandfarligt“, trykt paa rød Bund. Kasser, der ikke indeholder mere end 100 g af disse Stoffer, kan befordres i lukkede Vogne.

(3) *Kulsyrekapsler af Metal* (Sodor, Sparklet), som højest indeholder 25 g *flydende Kulsyre* og højest 1 g Vædske for hver 1,34 cm³ af deres Rumfang, modtages til Befordring i ubegrænset Omfang, naar Kulsyren er fri for ethvert Spor af Luft.

(4) *Ilt*, sammentrykket til 0,3 kg/cm², i Poser af Kautsjuk, imprægneret Tøj eller lignende Stoffer modtages til Befordring uden Betingelser.

G.

Befordringsmaade.

De *under 8. nævnte Stoffer* modtages kun til Befordring som *Ilgods* i Mængder paa højest 100 g, for saa vidt Forskrifterne med Hensyn til Indpakning under F. (2) er opfyldte.

H.

Overgangsbestemmelser.

Foreløbig kan Beholdere til fortættede, fordraabede eller under Tryk opløste Luftarter, som har været anvendte i Henhold til de paagældende Bestemmelser i det tidligere Bilag 1 til den internationale Overenskomst, vedblivende modtages til Befordring.

Med Hensyn til Fristerne for Trykprøvernes Gentagelse gælder de under B. fastsatte Bestemmelser.

I e. Stoffer, som i Forbindelse med Vand udvikler antændelige Luftarter eller Luftarter, som bidrager til Forbrænding.

Til Befordring modtages:

1. *Alkalimetaller* og *alkaliske Jordarter*, saasom Natrium, Kalium, Kalcium o. l. samt *Legeringer af disse Metaller*.
2. *Kalciumkarbid*, *Kalkkvælstof*, hvis Indhold af Kalciumkarbid overstiger 0,2 pCt., og *Kalciumhydrid*.
3. *Natriumoverilte*, ogsaa i Blandinger, der ikke er farligere end Natriumoverilte.

Befordringsbestemmelser.

A.

Emballering.

(1) Til Forsendelsen skal anvendes stærke, tætte, vel tillukkede Beholdere af Jernplader (eller Hvidblik). De *under 1. nævnte Stoffer* kan i Mængder paa indtil 5 kg