

F. t. L. ang. en international Overenskomst om Godsbefordring paa Jernbaner m. m.

b) *Fabrikater, fremstillede af de foran nævnte Stoffer*, delvist eller helt mættede med Fedt, Fernis eller Olie, f. Eks. Presenninger, Rebslagervarer, Drivremme af Bomuld eller Hamp, Garn til Væversyller og Seletøj, andet Garn og Traad, Netvarer (Fiskegarn o. desl. imprægneret med Olie).

9. *Blandinger af kornede eller porøse brændbare Stoffer med Linolie, Fernis, Harpiksolie og andre lignende Stoffer, saafremt disse sidste endnu er udsatte for Iltning alene ved Luftens Paavirkning* (f. Eks. den saakaldte Korkfyldmasse).

10. *Fedtede Jern- og Staalspaaner* (Dreje- og Borespaaner o. l.).

11. *Olieret Papir, mættet med Fernis eller Olie, og Spolepiber af saadant Papir.*

12. *Pyroforiske Metaller.*

13. *Zinkpulver.*

14. *Brugte urensede Gærposer.*

15. *Brugt Gasrensemasse.*

16. *Nitrocellulosetraade til Fremstilling af Kunstsilke.*

Befordringsbestemmelser.

A.

E m b a l l e r i n g.

(1) De under 1. og 2. nævnte Stoffer skal forsendes i stærke, tætte og vel tilloddede Blikbeholdere, der hver især skal pakkes fast ned i en stærk, vel tillukket Trækasse. Til de under 2. nævnte Stoffer i Mængder paa indtil 2 kg kan der i Stedet for Blikbeholdere anvendes Glasbeholdere eller Krukker, som ligeledes hver især skal være pakkede i en stærk, vel tillukket Trækasse. *Almindeligt Fosfor* skal forsendes i Vand. Kasserne skal være forsynede med en tydelig og holdbar Indholdsangivelse; Kasser med almindeligt Fosfor skal paa den opadvendende Side have Paaskriften „Opad“.

(2) De under 3. nævnte Stoffer skal enten være pakkede i tætte Kasser, som umuliggør Spild, eller være støbte i tomme Granathylstre.

(3) *Zinkætyl og Zinkmetyl* (4.), ogsaa opløst i Æter, skal forsendes i tætte, stærke Beholdere af Ler (Stentøj o. s. v.) eller Glas, som er lufttæt tillukkede ved Tilsættning eller forsynede med et lufttæt Lukke, der yder tilsvarende Sikkerhed.

Beholdere af Glas eller Ler skal enkeltvis eller flere sammen være nedpakkede i solide Blikbeholdere under Anvendelse af Aske eller tør Kiselgur; disse Beholdere skal være lufttæt tilloddede.

Hvert Kollo skal være forsynet med en paa rød Grund tydeligt trykt Paaskrift „Brandfarligt“. Beholdere indeholdende Glasballoner skal endvidere forsynes med en tydelig Paaskrift „Bæres forsigtigt“. De maa ikke køres paa Karre eller bæres paa Skulder eller Ryg.

(4) De under 5. og 6. nævnte Stoffer skal pakkes i tætte, vel tillukkede Beholdere. Træfåde skal indvendig være overstrøgede med et lufttæt Dæklag; de skal være anbragte i andre stærke Yderbeholdere (Kurve, Ballier, Kasser).

(5) De under 7. nævnte Stoffer skal være pakkede i stærke Kasser. Er disse højere end 12 cm, skal de enkelte Lag Silke ved Hjælp af Trætræmmen være indbyrdes adskilte ved tilstrækkeligt store Mellemlag, som staar i Forbindelse med Huller i Kassens Sidevægge, saa at Luften kan trække igennem. Udvendig paa Kasserne skal der være paasømt Lister for at undgaa, at Hullerne tildækkes, og Lufttilgangen hindres.

(6) Af de under 8. a) nævnte Stoffer skal brugt Pudsetvist og ikke tørrede Pudselapper (Pudseklude) i stærkt sammenpresset Stand pakkes i stærke, tætte og vel tillukkede Beholdere.