

(7) De under 9. nævnte Stoffer skal, naar de er *pressede i Forme*, pakkes i stærke, tætte Beholdere af Blik eller i stærke Trækasser med tæt, indvendig Blikudklædning; er de *ikke pressede i Forme*, skal de pakkes i stærke, tætte, vel tillukkede Beholdere.

(8) De under 10. nævnte Stoffer skal forsendes i stærke, tætte og vel tillukkede Metalbeholdere. Emballering er ikke nødvendig, hvis Befordringen foregaar i Jernvogne med Laag eller i aabne med Presenning dækkede Jernvogne.

(9) De under 12. nævnte Stoffer skal indsmeltes i Glasrør, og disse pakkes i tilloddede Blikbeholdere, som fyldes med Kiselgur eller andet velegnet Pakningsmateriale af tørre jordagtige Stoffer.

(10) *Zinkpulver* skal pakkes i stærke, lufttæt tillukkede Metalbeholdere.

(11) *Brugte, urensede Gærposer* (14.) skal pakkes i vel tillukkede Beholdere.

(12) *Brugt Gasrensemasse* modtages — saafremt den ikke indleveres til Befordring i stærke Pladejernskasser — kun til Befordring i Vogne af Jern. Hvis disse Vogne ikke er forsynede med tætsluttende Jernlaag, skal Ladningen dækkes fuldstændigt med Presenninger, imprægnerede saaledes, at de ikke antændes selv ved direkte Berøring med Flamme. Læsningen og Aflæsningen skal foretages af Afsenderen og Modtageren selv; naar Jernbanestyrelsen forlanger det, paahviler det ligeledes Afsenderen at levere Presenningerne.

(13) *Nitrocellulosetraade til Fremstilling af Kunstsilke* skal være pakkede i lufttæt tillukkede Metalbeholdere eller i Træfæde, indeholdende saa meget Vand, at dets Tilstedeværelse kan konstateres ved at bevæge Beholderen. Naar Traadene er pakkede i Metalbeholdere, er det dog tilstrækkeligt, at hver Spole med Traade er indhyllet i et vaadt Stykke Tøj. Det skal bekræftes i Fragtbrevet, at denne Betingelse er opfyldt.

## B.

### Andre Bestemmelser.

(1) Nedennævnte Stoffer kan — under Iagttagelse af de under A. givne Forskrifter med Hensyn til Beholderne — sammenpakkes med andre Genstande i en stærk, tæt, vel tillukket Trækasse:

a) *Almindeligt Fosfor* (1.) i Mængder paa indtil 250 g; saadanne smaa Mængder maa ogsaa pakkes, under Vand, i stærke, lufttæt tillukkede Glasbeholdere, som ved Hjælp af dertil egnet Pakningsmateriale anbringes fast lejrede i tætte Blikbeholdere; hver Blikbeholder, der indeholder Fosfor, skal sættes fast ned i den ydre Trækasse.

b) De under 2. nævnte Stoffer i Mængder paa indtil 5 kg.

c) *Zinkcetyl* og *Zinkmetyl* (4.) i Mængder paa indtil 2 kg paa Betingelse af, at Glassene resp. Krukkerne, er pakkede fast i Blikbeholderne; det er dog forbudt at pakke dem sammen med andre Stoffer, der er udsatte for Selvantændelse, eller med Sprængstoffer (I a.), Ammunition (I b.), Tændmidler og Fyrværkerisager (I c.) samt med de i Klasse III a. og b. nævnte antændelige Stoffer.

d) De under 11. og 12. nævnte Stoffer uden Indskrænkning.

(2) Hvis Fragtbrevene indeholder en Erklæring lydende paa, at:

a) *Sod* (5.) og *Trækul, maledt, kornede eller i Stykker*, ikke er frisk brændte (d. v. s., at de har været kolde i mindst 48 Timer),

b) *Silke i Fed* (7.) ikke er stærkt besværet,

c) de under 8. og 10. nævnte Stoffer ikke er mættede med Fedt, Fernis eller Olie,

d) *brugte Gærposer* (14.) er rensede,

e) *brugt Gasrensemasse* er fuldstændigt iltet,

modtages disse Stoffer til Befordring uden Betingelser.