

## Til VIII. Forskellige Institutioner. B. Toldopbeholdersvæsenet.

q. *Bygningsudgifter.* Det søgte Beløb fordeler sig saaledes:

1. *Ombygninger, Hovedstandsættelser og andre ekstraordinære Arbejder.* R. 96 635  
Kr., B. 30 025 Kr., F. 35 832 Kr. 33 Ø.

*København:*

Til Fornylse af Tagdækningen paa Søndre Vejerbod ved Toldboden . . . . . 17 434. Kr. Ø.

Taget paa Søndre Vejerbod, der bestaar af Zink og har ligget i over 30 Aar, er trods hyppige Reparationer til Stadighed utæt, hvorved de i Bygningen oplagte Varer udsættes for at lide Skade. Efter en foretagen Undersøgelse udtaler Bygningsinspektøren, at det vil være frugteløst og altfor dyrt vedblivende at lade foretage Reparation og foreslaar derfor Taget omdækket med falsset Zinkdækning samt Fodrender, Tagrender og Løskanter fornyede, Ovenlysene inddækkede samt nødvendig Fornylse af Sprøder og Glas. Udgiften herved beløber sig ifølge vedlagte Overslag til 17 434 Kr., der søges bevilget.

÷ Fornylse af Linoleumsbelægningen i Overtoldinspektørens Kontor i Toldkammerbygningen ifølge vedlagte Overslag . . . . . 450.

Den nuværende Linoleumsbelægning er saa medtaget, at Reparation ikke længere kan finde Sted.

*Østifterne:*

÷ Installation af elektrisk Lys i Toldlokalerne i Statsbanernes Varehus i Hillerød ifølge vedlagte Overslag . . . . . 275.

Da Gasbelysningsanlægget i Toldlokalerne er forældet og trænger til en Hovedreparation, maa det saavel af Hensyn til Brandfaren som til de billigere Elektricitetspriser anses for ønskeligt at gaa over til elektrisk Belysning.

÷ Lægning af Loft over Vejerboden samt Anbringelse af en Skydedør og Anskaffelse af en Kakkelovn til nævnte Toldlokale i Statsbanernes Varehus i Hillerød ifølge vedlagte Overslag . . . . . 825.

Da Vejerbodsløkalet udgør et aabent Rum fra Gulvet til Skifertaget, kan Temperaturen der om Vinteren ligge under Frysepunktet, hvilket er til stor Gæne for Toldopsynet, der i travle Perioder den største Del af Dagen er beskæftiget i Vejerboden tildels med skriftlige Arbejder. Man maa derfor anse det for paakrævet, at de nævnte Arbejder udføres.

÷ Installation af elektrisk Lys i Toldpakhuset i Statsbanernes Varehus i Kalundborg ifølge vedlagte Overslag . . . . . 84.

I Pakhusrummet findes ingen Lysinstallation, hvilket er til Ulempe for Ekspeditionen, og man maa derfor anse det for ønskeligt, at der indlægges elektrisk Lys.

÷ Installation af elektrisk Lys i Toldkammerbygningen i Korsør ifølge vedlagte Overslag . . . . . 1 003.

Da Gasbelysningsanlægget i Toldkammerbygningen er forældet og trænger til en Hovedreparation, maa det saavel af Hensyn til Brandfaren som til de billigere Elektricitetspriser anses for ønskeligt at gaa over til elektrisk Belysning.

÷ Fornylse af Linoleumsbelægningen i Toldforvalterens Kontor i Korsør Toldkammerbygning ifølge vedlagte Overslag . . . . . 162. 25

Den nuværende Linoleumsbelægning er saa medtaget, at Reparation ikke mere kan finde Sted.

÷ Hovedstandsættelse af Toldkontrolbygningen i Taars under Nakskov Toldsted . . . . . 2 298.

Efter et foretaget Eftersyn udtaler Bygningsinspektøren, at Ejendommen, der er opført i Aaret 1846, paa Grund af dens lave Beliggenhed og som Følge af gentagne Højvande er meget fugtig, samt at enkelte Værelser er saa medtagne, at de ikke i deres nuværende Stand bør an-

At overføre . . . . . 22 531. 25