

saaledes at den samlede Udgift maa sættes til 7 700 Kr. Da det har vist sig umuligt uden uforholdsmæssig Bekostning at sætte Havnens Vandedninger i Forbindelse med andet Vandværk, maa man i Overensstemmelse med en fra Luftfartsraadet modtagen Indstilling anse det for rettest, at Vandforsyningsanlægget forsynes med et Filter, hvortil det ovenførte Beløb af 7 700 Kr. søges bevilget.

J. P. STENSALLE.

Ch. Buchwald.

Til Folketingets Finansudvalg.

Forslaget tiltrædes.

47) *Samme Konto. Nyt Nummer.* Skrivelse fra Ministeren for offentlige Arbejder:

Ministeriet for offentlige Arbejder. København, den 14. Marts 1928.

Som det ærede Finansudvalg vil vide, har der i de sidste to Aar og særlig i sidste Sommer været en voldsom Nedbør, som navnlig paa Amagers lavtliggende Jorder har været af en ganske ødelæggende Virkning for Landbruget.

Medens der paa Flyvepladsen ved Kastrup i Henhold til en 3-aarig Bevilling paa i alt 45 000 Kr. i afvigte og indeværende Finansaar med udmærket Virkning har været foretaget omfattende Dræninger, har tilsvarende Dræningsarbejder ikke været foretaget paa Jorderne under „Østergaard“, der grænser umiddelbart op til Flyvepladsen, og som er beregnet til i Tilfælde af Udvidelse at skulle inddrages under Flyvepladsen.

I en til Luftfartsraadet rettet Henvendelse, som Raadet har oversendt hertil, har Inspektøren paa „Østergaard“ allerede for nogen Tid siden henledet Opmærksomheden paa de meget alvorlige Ulemper for Gaardens Drift, der er en Følge af, at Markerne ikke er drænede, og som bl. a. bevirker, at Markerne først bliver tjenlige til Saaning paa et saa sent Tidspunkt om Foraaret, at Afgrøden kommer til at lide derunder, ligesom den anvendte Kunstgødning ikke kommer til fuld Udnyttelse, da det ikke er muligt at udstrø Gødningen i Vintermaanederne, for at Gødningen ikke sammen med Overfladevandet skal skylles ud i de aabne Grøfter. Inspektøren anfører bl. a., at mange Tdr. Land Havre i 1926 blev totalt ødelagt af Fritflueangreb, hvilket skyldtes de vandsure Marker, idet tidlig Saaning er det eneste virkningsfulde Middel imod denne Sygdom. Yderligere anfører Inspektøren, at der paa „Østergaard“s Marker findes omkring 9 600 lb. m. aabne Grøfter, som for største Delen er værdiløse, da Dybden kun er omkring $\frac{1}{2}$ m, og som er til stor Gene for Driften, dels fordi de skal slaas hver Sommer og oprenses om Efteraaret, dels fordi det er et stort Tidsspilde at pløje og harve de mange Smaamarker, dels endelig fordi de er Aarsag til, at meget Frøkrudt spredes fra Grøfterne ind over Markerne. Bliver Jorden drænet, vil næstn alle disse Grøfter kunne tilpløjes og tages under Opdyrkning, hvorved et Areal paa 2,1 ha vil kunne indvindes.

Under Hensyn til det af Inspektøren anførte har Raadet ladet Det danske Hedeselskab undersøge Forholdene og har derefter fra Selskabets kulturtekniske Afdeling modtaget hosfølgende, af Raadet ligeledes hertil oversendte Indberetning, indeholdende Projekt til og Overslag over Udgifterne ved en Dræning af „Østergaard“s Marker.

Som det vil ses af Indberetningen, der betegner de paagældende Marker som i høj Grad vandsure, er der ved Projektet taget Hensyn til, at Markerne eventuelt vil blive inddraget og benyttet til Flyveplads, hvorfor der er regnet med en 15 pCt. kraftigere Dræning end nødvendigt ved almindelig landbrugsmæssig Benyttelse af Jorden. Udgifterne ved Dræningen er anslaaet til i alt ca. 33 000 Kr. eller ca. 510 Kr. pr. ha, hvilket med 5 pCt. Forrentning vil blive ca. 26 Kr.