

## VII. Tilskud til Kunst og Videnskab.

## A. Teatre.

## 1. Det kgl. Teater og Kapel.

## a. Teaterbygningen.

1. *Vedligeholdelse*. R. 22 154 Kr., B. og F. 20 250 Kr.2. *Hovedstandsættelse*. Fra den kgl. Bygningsinspektør har Ministeriet modtaget Indstilling om, at der foretages forskellige Hovedstandsættelser:

Brandvæsenet har stillet Krav om, at to Trapper mod Kolonnaden adskilles fra de tilstødende Korridorer ved Dørpartier. Det drejer sig om 16 Dørpartier. Ifølge Overslag vil Udgiften herved blive:

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Snedkerarbejde med Beslag.....      | 5 185 Kr.        |
| Murerarbejde.....                   | 115 —            |
| Malerarbejde.....                   | 500 —            |
| Tegninger, Tilsyn og Tryksager..... | 300 —            |
|                                     | <u>6 100 Kr.</u> |

Taget paa Magasinbygningen ved det kgl. Teater har siden Bygningens Opførelse ikke været underkastet nogen Hovedstandsættelse, saaledes at det nu trænger til en Fornyelse, idet det ikke vedblivende vil kunne betale sig at reparere de Utætheder, der hyppigt fremkommer. Udgiften til Fornyelse af Tagets Zinkdækning vil ifølge indhentet Overslag udgøre:

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Blikkenslagerarbejdet.....          | 11 145 Kr.        |
| Murerarbejder.....                  | 800 —             |
| Tilsyn med Arbejdets Udførelse..... | 235 —             |
|                                     | <u>12 180 Kr.</u> |

Bygningsinspektøren har samtidig foreslaaet, at Balustraden paa Taget mod Holmens Kanal fjernes, idet den ofte har givet Anledning til Utætheder i Tagdækningen, og omstaaende Beløb vil herefter kunne reduceres med 1680 Kr. Udgiften vil herefter ialt blive 12 180 Kr. ÷ 1680 Kr. = 10 500 Kr.

Ved Vaskning af Gulvet i Rundgangen ved Restaurationen i 2. Etage har det vist sig, at Bræddegulvet er utæt, idet der er trængt Vand gennem Etageadskillelsen, hvorved det dekorative Loft i den underliggende Foyer beskadiges, ligesom der flere Gange er opstaaet Kortslutninger i de elektriske Ledninger til Lysekronerne paa Grund af Fugtigheden. For at afhjælpe denne Ulempe har Bygningsinspektøren foreslaaet, at Gulvet i Rundgangen belægges med Linoleum. Bekostningen herved vil andrage 4500 Kr.

Bygningsinspektøren har saaledes foreslaaet følgende Beløb anvendt:

|  |                   |
|--|-------------------|
| Anbringelse af Dørpartier ved to Trapper mod Kolonnaden..... | 6 100 Kr.         |
| Fornyelse af Taget paa Magasinbygningen.....                 | 10 500 —          |
| Linoleum i Rundgangen ved Konditoriet.....                   | 4 500 —           |
|  | <u>21 100 Kr.</u> |

Ministeriet maa efter det oplyste anse de foreslaaede Arbejder for absolut nødvendige.

3. *Afgifter*. R. 17 008 Kr., B. 15 800 Kr., F. 17 500 Kr. Beløbet beregnes med 14 700 Kr. til Kommuneafgifter, herunder Dækningsafgift, og med 2800 Kr. som Bidrag til Statsbrandforsikringsfonden.

b. *Driften*.1. *Driftstilskud efter Lov af 13. Maj 1911*. Herunder opføres:a. *Det faste Tilskud for Teateraaret 1930—31*. R., B. og F. 125 000 Kr.