

Ann. til § 21: Undervisningsministeriet.

Til II. Skolevæsenet. E. Statsskolerne.

	Overført...	33 875 Kr.
<i>Haderslev Katedralskole.</i>		
Istandsættelse af den store Legeplads.....		6 200 —
Der er ved Skolen to Legepladser, en større og en mindre, der ifølge Rektors og Bygningsinspektørens Udtalelser begge trænger til Istandsættelse, idet de i fugtigt Vejr henligger i halvt oversvømmet Stand. Pladserne, der hidtil kun er istandsat ved Paakørsel af Grus, maa derfor nu underkastes en gennemgribende Istandsættelse ved Omregulering af Overfladen, Macadamisering samt Overtjæring, idet samtidig Afløbsforholdene maa ordnes; Ministeriet har dog ment i det førstkommende Finansaar at maatte nøjes med at lade den største af Pladserne istandsætte og kun søge det i Henhold til Bygningsinspektørens Overslag hertil fornødne Beløb af 6200 Kr. bevilget.		
<i>Horsens Statsskole.</i>		
Fornyelse af Trægulvene i den gamle Skolebygning, 2. Del af en 2-aarig Bevilling.....		3 800 —
I. Del af Bevillingen opførtes paa F. L. for 1930—31, jfr. R. T. 1929—30, Tillæg A., Sp. 1507—08.		
<i>Odense Katedralskole.</i>		
Indretning af et Klasseværelse til Geografiundervisningen.....		4 150 —
Da Skolens tidligere Geografiklasse har maattet inddrages som almindeligt Klasseværelse, foregaar Geografiundervisningen i de forskellige Klasseværelser. De benyttede Undervisningsmidler som Vægkort, Billeder o. lign. maa derfor transporteres rundt i de forskellige Lokaler, hvad de lider stærkt under, hvortil kommer, at det er uheldigt ikke at have det samlede Materiale til Raadighed i hver Time til Benyttelse ved eventuel Berøring af Emner uden for den daglige Lektie. I Henhold til Rektors og Bygningsinspektørens Udtalelse vil der i Skolens Loftsetage kunne indrettes en efter Forholdene tilfredsstillende Geografiklasse, hvilken Plan under Hensyn til Fagklassens Betydning for den daglige Undervisning foreslaas gennemført.		
Centralvarmeanlæg i Rektorboligen.....		3 900 —
Rektorboligen, der er beliggende over en stor og kold Kælder, er meget vanskelig at skaffe tilstrækkeligt opvarmet, og da Kakkelovnene er gamle og ikke mere kan reguleres, har Skolens Rektor med Tilslutning af Bygningsinspektøren ansøgt om, at de nuværende usunde Forhold maa blive afhjulpet ved Installation af Centralvarme. Efter Bygningsinspektørens Overslag foreslaas hertil bevilget 3900 Kr.		
<i>Ribe Katedralskole.</i>		
Imprægnering af Skolebygningens Sydgvæl.....		1 100 —
Gavlen er stærkt udsat for Regn og Blæst fra Syd, saaledes at Slagvandet slaar gennem Murværket og ødelægger Puds og Maling i Skolestuerne. Efter Bygningsinspektørens Indstilling foreslaas Murværket derfor bestrøet med Fernis, den beskadigede Puds fjernes, og Gavlen ompudset samt Lokalerne indenfor malet.		
Fornyelse af Skolens Plankeværk nord for Rektorboligen og mod Sviegade		1 300 —
Ifølge Bygningsinspektørens Udtalelse er en Fornyelse af Plankeværket nødvendig; Udgiften hertil er anslaaet til 1300 Kr., idet der er regnet med Anvendelse af Jernbjælker i Stedet for de mindre holdbare Træbjælker.		
<i>Rungsted Statsskole.</i>		
Hindring af Frost paa Skolernes Toiletrum samt Anbringelse af nye Cisterner		2 800 —
Skolens W. C.-Anlæg i den Skolegaarden fritbeliggende Toiletbygning er saaledes, at Cisterner og Vandledninger fryser, saasomt det er Frostvej. Til Afhjælpning af dette Forhold foreslaas en underjordisk Varmeledning ført fra Skolens Centralvarmeanlæg i Skolebygning A til 2 i Toiletbygningen anbragte Radiatorer, idet samtidig hermed de nuværende Cisterner og Skaale foreslaas erstattet med frostfri Cisterner og Vandlaase.		
	At overføre...	57 125 Kr.