

Da Øvelsesskolen allerede nu ikke kan rumme de forhaandenværende Klasseafdelinger og derfor maa sættes i Stand til at modtage den ny Tilgang til Sommer, vil det være nødvendigt, at denne Tilbygning paabegyndes saa hurtigt, at den kan staa rede til midt i August 1931, og det vil derfor være nødvendigt, at Beløbet stilles til Raadighed paa forventet Tillægsbevilling, og at Arbejdet sættes i Værk lige efter Nytaar.

*Haderslev Statsseminarium* bestaar af en god og vel vedligeholdt Seminariebygning, en stor og udmærket Elevbygning, der allerede delvis er indtaget til Undervisningslokaler, og som gør det muligt ved Inddragelse af Elevværelser, som alligevel staaar tomme, da Eleverne foretrækker at bo i Byen, at foretage enhver Udvidelse af Undervisningslokalerne, som den ny Ordning maatte gøre ønskelig, hvad enten det drejer sig om et enkeltsporet eller et dobbeltsporet Seminarium. Omkostningerne ved en saadan Ændring vil være ganske ubetydelige. Desuden findes en god og vel vedligeholdt Øvelsesskole og en Gymnastiksalbygning.

Daarligst er Gymnastiksalbygningen, hvis Vinduer maa forandres, ligesom Bygningen bør have Centralvarme, der kan føres over fra Øvelsesskolens Varmeanlæg. Forstanderen ønsker meget, at der opføres en ny Gymnastiksal, da baade Seminariet og Øvelsesskolen benytter den nuværende til baade mandlige og kvindelige Elever. Udvalget kan ikke se, at det skulde være mere nødvendigt her end ved alle andre Seminarier at have to Gymnastiksale, og maa derfor tage Afstand fra dette Ønske, i hvert Fald saa længe Seminariet kun er enkeltsporet; derimod er det givet, at et dobbeltsporet Seminarium maa have to Gymnastiksale, *hvis Øvelsesskolen og Seminariet skal have fælles Gymnastiksal*; har derimod Øvelsskolen sin egen Gymnastiksal, maa ogsaa et dobbeltsporet Seminarium kunne nøjes med een Sal.

Til nødvendig Forbedring af Gymnastiksalens Forhold maa der paaregnes en Udgift af ca. 35 000 Kr. Ved Ministeriets Skrivelse til Folketingsudvalget blev der for Haderslev Seminarium kun anslaaet en samlet Udgift af ca. 3000 Kr. til Indretning af et enkelt Lokale til Sløjd. Efter det fra Forstanderen modtagne Forslag til Bygningernes Indretning til den ny Ordning skal der indrettes Lokaler til Sløjd — dels Træ-, dels Metalsløj — i den gamle Seminariebygning, et Lokale til Naturhistorie og et til Biologi i Elevbygningen, hvor ogsaa Biblioteksværelset skal udvides og et nyt Klasseværelse indrettes; til disse Arbejder anslaaes en samlet Udgift paa 3500 Kr.

Til Inventar til Sløjdlokalerne og biologisk Laboratorium og til Supplering af det nuværende Inventar i Naturhistorielokalet udkræves 10 200 Kr.

Alle disse Arbejder maa helst udføres inden det nye Skoleaars Begyndelse, og der vil derfor i Finansaaret 1931—32 kræves til Haderslev Seminarium ca. 38 500 Kr. til Byggeudgifter og ca. 10 200 Kr. til Inventar.

*Ribe Seminarium* har forholdsvis ny Bygninger, men disse er billigt og usolidt bygget og vil altid kræve en uforholdsmæssig dyr Vedligeholdelse.

Seminariet bestaar af en Seminariebygning i een Etage med Bindingsværks Kvistetage. I Stuen findes 3 Klasseværelser og en Musikstue; i Kvisten 1 Lokale til Naturhistorie, 1 Lærerværelse, der samtidig tjener til Bibliotek, 1 Klasseværelse og 1 Rum til Fysik og Kemi. Sammenbygget med denne Bygning findes en enetages Gymnastikbygning med en tilfredsstillende Gymnastiksal og en meget ringe Pedelbolig.

Paa Gaardspladsens 3die Side findes en lille Forstanderbolig med Kvist; den synes ikke tilstrækkelig til en gift Forstander.

I Ministeriets Skrivelse af 20. Januar 1930 til Folketingsudvalget er der anslaaet en Udgift af 78 200 Kr. til to ny Klasseværelser, en Læsestue, en Avisstue og et Lokale til Haandgerning og Tegning. Som anført vil det imidlertid ikke være tilstrækkeligt at udføre disse Arbejder, idet der ogsaa synes at maatte opføres en ny Forstanderbolig.

Efter den hoslagte af kgl. Bygningsinspektør Lehn-Petersen udførte Plan vil den hidtidige Forstanderbolig blive indrettet til Kontor, Læsestue og Bibliotek i Stueetagen, medens der indrettes ny Pedelbolig i Kvistetagen til Aføsning af den nuværende. I Kælderen under den nuværende Pedelbolig maa der installeres nyt Varmeapparat, da de nuværende Kedler snart er opbrændte, indrettet paa at opvarme