

Baadene er kun lidet tjenlige som Bevogningsfartøjer paa Grund af deres ringe Størrelse og lave Synshøjde fra Broen, de vil derimod kunne gøre god Nytte som Minestrygningsfartøjer. Bekostningen ved Omdannelse til Minestrygere vil andrage ca. 30 000 Kr. pr. Baad og kan ikke afholdes af de ordinære Midler.

Der findes ikke moderne Anti-Luftskys, og Radiomateriellet er forældet. Begge Mangler kan afhjælpes, naar de fornødne Midler haves.

Af „Springeren“, „Støren“, „Søløven“, „Søhunden“, „Havhesten“ og „Narhvalen“, der er indrettede til Minestrygere, er „Havhesten“ for Tiden utjenstdygtig af Hensyn til, at Kedlerne trænger til Rørfornyelse. Rørene vil først kunne fornyes næste Aar paa Grund af manglende Midler. I øvrigt forventes Baadene at kunne holdes tjenstdygtige indtil 1943 med de normale Hovedeftersyn og Rørfornyelser.

Baadene bør forsynes med moderne Anti-Luftskys, og Radiomateriellet, der er forældet, trænger til Fornyelse. Begge Mangler kan afhjælpes, naar de fornødne Midler haves. Fornyelse af Radiomateriellet vil koste 20 000 Kr.

## II. Reserven.

### „Herluf Trolle“.

Skroget er en Del tæret; Skibet kan holdes i sødygtig Stand uden Hovedreparation antagelig til 1933; det vil ikke være økonomisk forsvarligt at give Skroget den Hovedreparation, det efter Bestemmelserne skulde underkastes i 1931 paa Grund af Forringelsen af Skibets krigsmæssige Egenskaber.

Hovedmaskinerne er meget udslidte, hvilket i høj Grad forøger Kulforbruget, som siden Bygningen er steget med ca. 35 pCt. og altsaa gør Driften meget uøkonomisk.

Kedlerne har faaet Rørfornyelse i 1928 og kan forventes tjenstdygtige i samme Tidsrum som Skroget.

Den elektriske Installation: Artillerimeddelelsesmidlerne er af en forældet Type; de kan moderniseres, men Bekostningen vil ikke staa i et rimeligt Forhold til Nyttens, saa længe Artilleriet ikke fornyes. Projektørmateriellet er forældet, men kan udskiftes med moderne Projektører, dette vil dog kræve store Forandringer ved Strømtavleanlæg m. m. Bekostningen kan anslaaes til 50 000 Kr. Radiomateriellet er forældet, men kan fornyes, naar Midler — 41 000 Kr. — haves. Den elektriske Installation er i øvrigt svag, men kan holdes tjenstdygtig i en Aarrække gennem de bevilgede Midler til Vedligeholdelse.

Beskyttelsen af Siderne er god; derimod er Beskyttelsen mod Luftbomber og mod Beskydning paa store Afstande, hvor Nedslagsvinkelen er stor, for ringe; dette Forhold kan ikke ændres.

Artilleriet er ikke tilstrækkeligt langtrækkende og er temmeligt udslidt, dette Forhold kan ikke ændres uden en kostbar Ombygning af Skroget samtidig med Anskaffelse af nye Kanoner. Skibets Forsyning med Luftskys er utilstrækkelig, men Mangelen kan afhjælpes, naar Midler haves.

Skibet er forsynet med Paravaner til Formindskelse af Minefaren, men de 15 cm Magasiner er ikke beskyttet mod Torpedotræffere; dette Forhold kan ikke afhjælpes.

Torpedobaadene „Tumleren“, „Vindhunden“, „Spækhuggeren“, „Søridderen“, „Flyvefisken“ og „Søløven“.

Torpedobaadene stammer fra 1911 og er alle overført til Reserven, hvor de formentlig at kunne gøre Tjeneste endnu i 8 Aar. Alle Baadenes Skrog er hovedrepareret i 1926—28; en ny Hovedreparation vil være ensbetydende med en Fornyelse af Skroget, men Baadene formentlig dog ved god Vedligeholdelse at kunne holdes sødygtige i indtil 8 Aar endnu uden egentlig Hovedreparation.

Kedlerne har i alle Baadene (undtagen „Søridderen“) faaet Rørfornyelse i de sidste Aar, saaledes at de maa antages uden væsentlig Bekostning at kunne holdes tjenstdygtige i 8 Aar endnu; dog maa „Søridderen“s Kedler snart have Rørfornyelse.