

Til IV. De kgl. Bygninger m. v. D. De kgl. Haver. 4. Overordentlige Arbejder.

Til 2. d. Fornyelsen af Søndermarkens Hegn er fortsat gennem en længere Aarrække og maa af Hensyn til det nuværende Hegns Beskaffenhed nødvendigvis fortsættes med Strækningen fra Frederiksberg Vandtaarn til Søndre Fasanvej.

Et nyt Staaltraadshegn ca. 350 løb. m. vil ifølge Tilbud medføre en Udgift af 1362 Kr. 50 Ø., der herved søges bevilget.

Til 2. e. Ogsaa Staaltraadshegnet paa begge Sider af Smallebakken i Frederiksberg Have er saa brøstfældigt, at det ikke mere lader sig reparere. Da Hegnets Tilstand i hvert Fald paa den Side, der vender ud mod den stejle Bakkeskrænt, rummer en Fare for Nedstyrtning, tør man ikke yderligere udsætte Arbejdet, der ifølge indhentet Tilbud vil medføre en Udgift af 943 Kr., der herved søges bevilget.

Til 2. f. Samme Beløb som foregaaende Aar.

Til 2. g. De makadamiserede Havegange i Frederiksberg Have og Søndermarken trænger Tid efter anden til en regulær Istandsættelse, idet dels Træroddeerne og dels Frostene i Forbindelse med det stadig øgede Slid fremkalder Forhøjninger og Fordybninger, der gør dem ubehagelige at færdes paa. Udgiften til de mest tiltrængte Istandsættelsesarbejder vil, beregnet efter 230 Arbejdsdage med Tillæg af Vejmateriale, medføre en Udgift af 3419 Kr., der herved søges bevilget.

Til 2. h. De fire gamle Sandstensvaser ved Indgangspartiet til Frederiksberg Have fra Runddelen er saa forvitrede, at det, for at muliggøre en senere Fornyelse af dem, vil være nødvendigt at tage Afstøbninger af dem. Udgiften til disse 4 Afstøbninger inkl. Stillads udgør 1200 Kr.

Til 2. i. Til Fornyelse af et Portparti med tilhørende Laage ved Inspektørboligen i Frederiksberg Have søges det opførte Beløb af 600 Kr. bevilget.

Til 2. f. Til Fornyelse af en utæt Skotrende sammesteds søges bevilget 850 Kr., idet denne Rende i sin nuværende Tilstand rummer en Fare for Bygningen derved, at den sætter Fugt i Spær og Bjælkelag.

Til 3. a. Da det i Aaret 1898 omkring den reserverede Del af Sorgenfri Slotshave opsatte Staaltraadshegn paa adskillige Steder er saa brøstfældigt, at en delvis Fornyelse maa anses for at være nødvendig, søges herved 436 Kr. bevilget til Opsætning af ca. 170 løb. m. Staaltraadshegn.

Til 3. b. Gartnerboligens Facader trænger meget stærkt til en Hovedreparation med Borthugning af den forvitrede Sokkel og Pudsning af en ny, da endvidere Facaden maa afskrabes, flitses og hvidtes, søges det ifølge Overslag hertil fornødne Beløb af 640 Kr. bevilget.

Til 3. c. Til Pudsning af et nedfaldent Loft vil medgaa et Beløb af 180 Kr., der herved søges bevilget.

Til 3. d. I Gartnerboligens Redskabshus vil det være nødvendigt at belægge Jordgulvet i det 54 m² store Rum med Beton. Udgiften hertil, 378 Kr., søges herved bevilget.

Til 3. e. Da den nuværende Indkørsel fra Kongevejen til Gartnerforpagteren medfører adskillige Ulemper for Publikum, der maa krydse Vejbanen, ad hvilken Ind- og Udkørsel med Vareautomobiler foregaaer, søges til Udførelse af en ny Udkørselsport med Laage til Lyngbyvejen ved Gartnerboligen bevilget et Beløb af 467 Kr.

Til 3. f. En i Opsynsmandsboligen anbragt Kakkelovn, der opvarmer 3 Værelser, maa fornyes. Udgiften herved vil andrage 225 Kr., der herved søges bevilget.

Til 4. a. Den ene Kedel i Drivhuset, der har været i Brug i ca. 16 Aar, er nu saa medtaget af Slid, at det maa befrygtes, at den snart brænder itu. Da Kedelen ikke lader sig reparere, søges herved til Anskaffelse af en ny Kedel med tilhørende Ledninger bevilget et Beløb af 1660 Kr.

Til 4. b. Af Hensyn til Slotshavens Arbejdere og til det Haven besøgende Publikum vil det være nødvendigt at indrette et W. G. i Haveformandens Hus. Udgiften til Installationen samt til de i Forbindelse hermed staaende Bygningsarbejder andrager ifølge det fra vedkommende Bygningsinspektør modtagne Overslag 450 Kr., der herved søges bevilget.

Til 5. a. De i Gartnerboligen opstillede Kakkelovne er af gammel Konstruktion og meget uøkonomiske i Brug. Da Kedlen i de ved Siden af Gartnerboligen beliggende Drivhuse er tilstrækkelig stor til ogsaa at opvarme Gartnerboligen, foreslaas det at in-