

2. *Repræsentationsudgifter.* R. 18 900 Kr., B. og F. 19 710 Kr. Beløbet udgør de for Rektorerne ved Tjenestemandslovens § 719 hjemlede Repræsentationstillæg à 900 Kr. for 10 Rektorer og à 600 Kr. for 23 Rektorer, idet dog Tillæggene ekstraordinært er nedsat med 10 pCt. til henholdsvis 810 Kr. og 540 Kr. Repræsentationstillægget efter højeste Sats tillægges Rektorerne ved de 3 Kostskoler og ved de 7 Skoler, der har det højeste Elevantal. Tillægget til Rektor for Sorø Akademis Skole 900 Kr., nedsat til 810 Kr., opføres under § 21. Særlige Fonds II.

3. *Forskellige Udgifter.* R. 8382 Kr., B. og F. 7600 Kr. Nedsat ekstraordinært.

i. *Skolebygninger.*

1. *Vedligeholdelse.* a. *Skolebygninger, Skolelokaler m. m.* Jfr. Bilagsbog § 21 Nr. 6. R. 158 948 Kr., B. og F. 144 575 Kr. Nedsat ekstraordinært.

b. *Tjenesteboliger.* R. 1462 Kr., B. og F. 4050 Kr.
Kontoen opføres herefter med et samlet Beløb af 148 625 Kr.

2. *Hovedstandsættelser.* R. 93 554 Kr., B. 28 253 Kr., F. 17 885 Kr.
Aabenraa Statsskole.

Fornyelse af Centralvarmekøden i Gymnasiebygningen samt Isolering af Varmtvandsbeholderen sammesteds..... 900 Kr.

Den nuværende Kedel er gennembrændt ved Trækkanalerne og vil ifølge Bygningsinspektørens Erklæring ikke kunne repareres. Varmtvandsbeholderens Isolering er saa daarlig, at en Fornyelse er paakrævet.

Aalborg Katedralskole.

Istandsættelse af Hegnet mod Aalborg Kommunes Fattiggaard..... 1 300 —

Udgiften beløber sig til ialt 2600 Kr., hvoraf Halvdelen udredes af Kommunen.

Reparation af Taget paa Gymnastiksalens Udbygninger..... 1 800 —

Denne Istandsættelse kan efter Bygningsinspektørens Erklæring ikke udsættes.

Horsens Statsskole.

Fornyelse af Indhegningen mellem Skolebygningen og Nabogrunden og langs Nabogrunden mod Syd..... 1 700 —

Der findes i Øjeblikket et faldefærdigt Plankeværk, der ikke kan repareres. Bygningsinspektøren har foreslaaet, at man i Stedet for at forny Plankeværket opfører en Mur i Flugt med Skolens Facade mod Havnealleen til Nabogrunden og langs denne til Nabobygningen. Fra Muren til Gaden foreslaas opført en støbt Sokkel med Jernstolper og Maskinnet.

Odense Katedralskole.

Fornyelse af Plankeværket mellem Katedralskolen og Landsarkivets Grund 2 550 —

Det nuværende Plankeværk er faldefærdigt og saa medtaget af Raad, at det ikke kan repareres.

Fornyelse af Hegnet langs Vestsiden af Katedralskolens Grund..... 275 —

Det nuværende Hegn, der er udført af galvaniseret Traadnet, er fuldstændig fortæret af Rust.

Udvendig Belysning i Gaarden..... 200 —

ved Anbringelse af to Lygter med elektrisk Lys foran Skolens Hovedindgang og to elektriske Lamper over de udvendige Døre til Sidetrapperne.

Fornyelse af Tagrend, Snegitter og Tagvinduer..... 1 600 —

Ribe Katedralskole.

Til Undersøgelse af Fundamenterne ved Rektorboligen..... 1 000 —

Rektorboligen ligger paa Betonfundamenter med Jernindlæg, idet hele Grunden viste sig — som Grunden overalt i Ribe — at bestaa af Mose og Klæg.

At overføre... 11 325 Kr.