

Til IV. De kgl. Bygninger m. v. B. Forvaltningen af de under Indenrigsministeriet hørende Bygninger.

3. Hovedstandsættelser og overordentlige Arbejder.

Bernstorff Slot. Lægtehegnet paa Sydsiden af Parken er saa raaddent, at det ikke mere kan betale sig at reparere det. Til Opsætning af et nyt Staalfraadshegn, til Maling af Bindingsværksbygningerne og Plankeværkerne om Staldgaarden samt til Henlægning af Betonlag med Korkfliser paa Gulvet i Køkkenbygningens Kælderetage søges bevilget et Beløb af ialt 12 750 Kr.

Fredensborg Slot. Ifølge Indberetning fra vedkommende Bygningsinspektør vil det være nødvendigt at foretage følgende Hovedstandsættelsesarbejder:

1. Gulv og Linoleum i Kælder-Anretterværelset, der er saa ødelagt af Raad, at man træder igennem Gulvet, foreslaas fjernet og erstattet med nyt Gulv, belagt med Korkfliser.
2. Da det efter Slottets Forsyning med Centralvarme er umuligt at opbevare Is ved Forraadsrummene, foreslaas det at indrette et mod Varmen isoleret Rum til Opbevaring af Is og Kød i Slottets Stueetage. Endvidere foreslaas et Gulv fornyet samt Fornyelse af 9 runde Kviste, da Vandet trænger ned i Spær og Bjælkelag.
3. Restaurering af det gamle meget værdifulde Alterbillede i Slotskirken,
4. Reparation og delvis Fornyelse samt Maling og Tjæring af Hegnene mellem Ny Kavalérbyrning og Vognremisene og mellem gl. Kavalérbygningens Have og Parken samt
5. Istandsættelse m. m. af Vaskeribygningens Gavl mod Esrom Sø.

Til disse Arbejder vil ifølge det fra vedkommende Bygningsinspektør modtagne Overslag medgaa et Beløb af i alt 15 453 Kr., der herved søges bevilget.

Ejendommen Amaliegade 23-25. Invalideforsikringens Arkiv af Røntgenfilm er blevet saa stort, at Bygningskommissionen i København og Københavns Brandvæsen har forlangt det flyttet fra det nu anvendte Kælderrum i Nr. 25 til et mere brandsikkert Sted. Det foreslaas derfor at flytte Arkivet til den lave Bygning bag Nr. 23, hvor det kan indrettes for et Beløb af 1570 Kr., der herved søges bevilget; endvidere søges til Afskiltring af et Rum i det store Forkontor paa 1. Sal i Nr. 23 et Beløb af 1519 Kr., eller ialt 3089 Kr.

Ejendommen Kongens Nytorv 3-5. Til Linoleumsbelægning af gamle, slidte Gulve i 3 Lokaler mod Gaarden i de af Forlignsinstitutionen benyttede Lokaler paa Bygningens 1. Sal vil medgaa et Beløb af 1365 Kr., der herved søges bevilget.

Frederiksborg Slot. Til fortsat Fornyelse af Blyvinduer paa Slottets 1. og 2. Sal, til Istandsættelse af Ringmuren ved Porttaarnet, Taget og Muren og af Tage og Ringmur ved Søen samt til Fornyelse af Sandstenssokkelen ved Møntportens Søjler vil det ifølge et fra vedkommende Bygningsinspektør modtaget Overslag være nødvendigt at anvende et Beløb af ialt 19 454 Kr.

Overslaget har været forelagt Statens Bygningsraad.

Kronborg Slot. Ifølge Indberetning fra vedkommende Bygningsinspektør vil det være nødvendigt at anvende et Beløb af 25 210 Kr. til Fornyelse af forvitrede og nedfaldne Sandstenskvadre paa Østfløjens Østside og Sydfløjens Sydside, til Gibsafstøbninger af forskellige forvitrede Sandstensskulpturer samt til Fornyelse af blyndfattede Ruder i Østfløjens Tagetage. Ogsaa disse Arbejder har været forelagt Statens Bygningsraad.

Ejendommen Jomfrustien 15-17 i Sønderborg. Til Rensning og Omfugning af en Facade og 2 Gavle vil det være nødvendigt at anvende et Beløb af 1225 Kr., der herved søges bevilget.

Ejendommen Slotsgade 33 i Aabenraa. Der søges bevilget et Beløb af 4300 Kr., der ifølge Indstilling fra vedkommende Bygningsinspektør vil være nødvendigt til Foretagelse af en paakrævet Fornyelse af Taget paa Ejendommens Forside og til Reparation af Hegnmur med Fornyelse af en Port.

Ejendommen Bjerggade 6 i Aabenraa. Taarnet paa Bygningens sydvestre Hjørne er i Højde med det øverste Bjælkelag afdækket med et fladt Loft, beklædt med Kobber, og langs Taarnets Kant er muret en Brystningsmur, der er saa frostsprængt, at Vandet trænger igennem og ind under Kobberdækningen samt ned i det underliggende Rum, der hører til den til Amtslandinspektøren udlejede Lejlighed. Til Istandsættelse af Brystningsmuren, til Eftersyn af Kobberklædningen, til Istandsættelse af Taarnværelset paa første Sal samt forskellige mindre, nødvendige Istandsættelsesarbejder vil ifølge det fra vedkom-