

at Ministeriet nu har maattet udstede Forbud mod Ophold paa Balkonerne, hvorfor det maa anses for paakrævet, at en Istandsættelse snarest muligt finder Sted.

Fra vedkommende Bygningsinspektør har Indenrigsministeriet modtaget Indstilling om Istandsættelse af de mod Frederiksholms Kanal og Ridebanen vendende Vinduesindfatninger paa Ridebanebygningerne, og Udgifterne ved de paagældende Hovedstandsættelsesarbejder vil ifølge Bygningsinspektørens Overslag udgøre 48 993 Kr., hvilket Beløb fordeler sig saaledes:

| | |
|--|-------------------------------|
| Stenhuggerarbejder | 22 502 Kr. |
| Murerarbejder | 17 325 — |
| Maler-, Snedker- og Glarmesterarbejder | 4 823 — |
| Arkitekthonorar (3 pCt.) | 1 407 — |
| Konduktørtilsyn (1,5 pCt.) | 703 — |
| Uforudselige Udgifter (5 pCt.) | 2 233 — |
| | <u>I alt . . . 48 993 Kr.</u> |

Statens Bygningsraad har i sin over Sagen afgivne Erklæring udtalt, at Raadet intet finder at erindre mod Overslagssummen eller imod de til Arkitekthonorar og Konduktørtilsyn opførte Beløb, men at store Dele af Arbejdet er af en saadan Art, at det ikke er muligt forud at fastslaa det fulde Omfang af disse og derfor heller ikke den nøjagtige Grænse for de til Gennemførelsen fornødne Udgifter.

Under Henviisning til foranstaaende samt til, at Iværksættelsen af det omhandlede Arbejde vil medvirke til Formindskelse af Arbejdsløsheden, da kun ca. 2 400 Kr. af Overslagssummen vil medgaa til Materialer, tillader jeg mig i Overensstemmelse med den med Finansministeriet førte Brevveksling herved at anmode det ærede Finansudvalg om til 3die Behandling i Folketinget af Forslag til Finanslov for Finansaaret 1936—37 paa mine Vegne at ville stille følgende Ændringsforslag:

Til § 14. IV. B. De kongelige Bygninger m. v. 3. Hovedstandsættelser og overordentlige Arbejder.

Summen forhøjes med 48 993 Kr.

BERTEL DAHLGAARD.

Til Folketingets Finansudvalg.

Schau,
Eksp.sekr.

57

Indenrigsministeriet. København, den 26. Februar 1936.

Ejendomsafd. J. Nr. 430-3-b/1935-36.

Fra vedkommende Bygningsinspektør har Indenrigsministeriet modtaget Indberetning om, at der er Fare for, at den østre Gavl af Husarstalden paa Frederiksborg Slot kan styrte sammen. Den nævnte Gavl, der er funderet i Slotsøen, er gennem en Aarrække gledet længere og længere ud i denne, hvorved der paa begge Sider af Bygningen er fremkommet en stor Revne, som trods Reparationer stadig viser sig at være i Bevægelse. For at undgaa en fuldstændig Sammenstyrtning af Bygningen vil det være nødvendigt at give Fundamentet en betydelig Betonforstærkning, hvorhos der maa anbringes Ankre i Bygningens 2 Bjælkelag.

Ifølge det af Bygningsinspektøren udarbejdede Overslag vil Omkostningerne herved udgøre:

| | |
|--|------------------------------|
| Murerarbejde ved Afstøbning af Gavl, Støbning af Betonfundament, Indlægning af Jernankre og Udbedring af Brørlægning | 1 100 Kr. |
| Tømmerarbejde ved Anbringelse af Ankre i 2 Bjælkelag | 100 — |
| Uforudselige Udgifter (5 pCt.) | 60 — |
| Konduktørtilsyn (1½ pCt.) | 18 — |
| | <u>I alt . . . 1 278 Kr.</u> |