

De nuværende Bygningers Mangler er efterhaanden, med Skolens og Byens Vækst blevet saa betydelige og saa generende for det daglige Arbejde paa Skolen og en saadan Hindring for dens Udvikling og Trivsel, at Tiden er inde til, at Spørgsmaalet om deres Afhjælpning tages op til Behandling og snarlig Løsning.

I de forløbne Aar er der gentagne Gange af Skolens Ledelse, Undervisningsinspektionen og Forældrene klaget over, at de nuværende Bygninger ikke opfylder de rimelige pædagogiske og hygiejniske Krav, som maa stilles til et Skolekompleks, der skal rumme en Statsskole med Gymnasium, Realklasse og Mellemskole.

Elevantallet ved Esbjerg Statsskole udgjorde:

1. September 1920	201
1. — 1926	257
1. — 1931	315
1. — 1935	369

Under Forudsætning af lignende Tilgang i de kommende Aar vil Skolen ikke være i Stand til at skaffe Plads til alle Klasserne og alle Eleverne.

Allerede nu mangler der tre Klasseværelser, idet Skolen har 15 Klasser (8 Mellemskoleklasser, 1 Realklasse og 6 Gymnasieklasser), men kun raader over 12 Klasseværelser, hvoraf Halvdelen er alt for smaa til Klasser af normal Størrelse.

Dertil kommer, at Lokalerne til Naturhistorie, Haandarbejde og Sløjd er saa smaa, at de ikke kan rumme Hold af normal Størrelse, hvilket medfører et forøget Antal Timer i disse Fag. Kort, Radio og Lysbilledapparat maa installeres i et almindeligt benyttet Klasseværelse.

Til Skolekøkken og delvis til Gymnastik benyttes Lokaler i Kommuneskolen i Danmarksgade. Sportspladsen ligger i saa stor Afstand fra Skolen, at samtlige Elever, ogsaa de udenbys, der benytter Bil eller Bane, om Sommeren maa cykle klassevis gennem Byens Gader til hver Gymnastiktime.

Hverken Pedellens Lejlighed, Rektors eller Inspektors Kontor kan siges at være anbragte i blot nogenlunde tilfredsstillende Lokaler. Der er ingen Rektorbolig ved Skolen.

Hovedbygningen er beliggende i Skolegade lige over for Kirken, saaledes at Undervisningen i de mod Gaden vendende Klasser i høj Grad generes af Gadefærdselen og Kirkeklokkernes Ringen; disse Klasser vender desuden mod Nord og er ganske uden Sol.

I Løbet af de allernærmeste Aar vil det, medmindre man skrider til Opførelse af en ny Bygning, blive uomgængeligt nødvendigt at afholde betydelige Udgifter til et nyt Centralvarmeanlæg, idet Skolens Kakkellovne, hvoraf de 20 er 23 å 26 Aar gamle, ikke længere kan bestride Skolelokalernes Opvarmning.

De omtalte Mangler er af saa indgribende Art, at det maa anses for umuligt at afhjælpe dem med Bevarelse af de nuværende Bygninger, og Ministeriet har derfor ladet den kgl. Bygningsinspektør i Horsens udarbejde Planer til en ny Skolebygning.

Denne kommer efter Forslaget til at bestaa af eet sammenbygget Kompleks, hvoraf den sydlige Fløj er 3 Etager, den nordlige 2 Etager og Gymnastikhusene 1 Etage. Skolegaarden er aaben mod Syd og flankeres af de to Gymnastikhuse. Ministeriet maa anse det af Bygningsinspektøren udarbejdede Forslag for at give en smuk og tiltalende Løsning af den foreliggende Opgave.

Esbjerg Byraad har stillet en tilfredsstillende Byggegrund til Raadighed.

Omkostningerne ved Byggeforslagets Gennemførelse kan anslaaes saaledes:

Byggeudgifter, herunder Udgift til Byggeudvalg	540 000	Kr.
Planering, Kloak, Gaardbelægning, Vejanlæg, Have og Sportspladser	25 000	—
Inventar	50 000	—
	<u>615 000</u>	<u>Kr.</u>

Det bemærkes, at Bygningsraadet paa Grundlag af de foreliggende rent foreløbige Planer intet har fundet mod Overslagssummen at indvende.

Esbjerg Byraad har tilbudt at yde et Tilskud til Afløsning af den forannævnte Forpligtelse til aarlig at udrede 5000 Kr. til Skolen.