

Ann. til § 14: Indenrigsministeriet.

Til IV. De kgl. Bygninger m. v. B. Forvaltningen af de under Indenrigsministeriet henhørende Bygninger.

3. Hovedstandsættelser og overordentlige Arbejder.

Ministeriebygningerne. Til Istandsættelse af Vinduer og Døre mod Gaarden i Ministeriebygningerne Slotsholmsgade Nr. 2—4 (Kancellibygningen) søges bevilget et Beløb af 2409 Kr.

Da Forbindelsesgangen paa 1ste Sal i Ministeriebygningerne Slotsholmsgade Nr. 6—8—10 trænger meget stærkt til en Hovedstandsættelse, søges hertil bevilget et Beløb af 8207 Kr.

Endvidere søges bevilget et Beløb af 8846 Kr. til Istandsættelse af Gesimsen, Tagrender, Vinduesindfatninger og Vinduer mod Gaarden paa Ministeriebygningen Slots-
holmegade Nr. 10 (Lerches Gaard).

Staldmestergaarden. Ved F. L. for Finansaaret 1936—37 blev der til en nødvendig Istandsættelse af 9 Fag af Staldmestergaardens Facader mod Tøjhusgade bevilget et Beløb af 17 556 Kr. Fra vedkommende Bygningsinspektør har man modtaget Indstilling om, at der i Fortsættelse heraf i Finansaaret 1937—38 istandsættes 9 af de resterende 18 Fag mod Tøjhusgade. Udgiften hertil vil ifølge Overslag beløbe sig til 20 848 Kr., der herved søges bevilget. Det tilføjes, at Sagen har været forelagt Statens Bygningsraad.

Slotsholmens Kedelhus. Til nødvendig Istandsættelse af Taget paa Kedelhuset søges bevilget et Beløb af 2825 Kr.

Ejendommen Kongens Nytorv Nr. 3—5. Til paakrævet Reparation og Maling af Ejendommens Facader og Vinduer mod Ejendommens Gaarde søges bevilget et Beløb af 3126 Kr.

Christian VII.s Palæ paa Amalienborg. Fra vedkommende Bygningsinspektør har man modtaget Indberetning om, at Vandet trænger gennem Hoved- og Cordongesimsene, og at det derfor er nødvendigt at belægge Oversiden af Gesimsene med Blyplader og i Forbindelse hermed istandsætte Gesimsene. Udgiften hertil vil ifølge Overslag beløbe sig til 19 461 Kr., der herved søges bevilget.

Til Istandsættelse af 7 Fag Vinduesindfatninger og Vinduer i Hovedpalæets Stue-
etage søges bevilget et Beløb af 7461 Kr.

Da 5 af de paa Balustraden anbragte store Stenvaser er meget stærkt forvitrede og truer med Nedstyrtning, er en Fornyelse nødvendig. Hertil vil ifølge Overslag medgaa et Beløb af 18 654 Kr., der herved søges bevilget.

Til paakrævet Istandsættelse af 4 malede Dørstykker i Havesalen søges bevilget et Beløb af 3411 Kr.

Christian VIII's Palæ paa Amalienborg. Til Beklædning af Væggene i Portner-
lejligheden med Cocolithplader mod Fugtighed, til Maling m. v. af Gange i en Lejlighed i Bagbygningen og til Istandsættelse af Badeværelse søges bevilget et Beløb af 2574 Kr.

Ved F. L. for Finansaaret 1934—35 blev der bevilget et Beløb af 14 155 Kr. til Blydækning og Istandsættelse af Hoved- og Cordongesimsene paa Hovedpalæet; fra vedkommende Bygningsinspektør har man modtaget Indberetning om, at det vil være nødvendigt at bedække Hoved- og Cordongesimsene paa Pavillonerne og Forbindelses-
bygningerne med Blyplader samt at forny 4 af de paa Balustraden anbragte store Sten-
vaser, der er meget stærkt forvitrede og truer med Nedstyrtning. Til disse Arbejder vil ifølge Overslag medgaa et Beløb af 19 093 Kr., der herved søges bevilget.

Til Installation af elektrolytiske Anlæg i Varmtvandsbeholderne i Christian VIII's og Frederik VIII's Palæer til Forhindring af Korrosion og Kedelstensdannelse i Varmtvands-
forsyningsanlægene søges bevilget et Beløb af 2300 Kr.

Frederik VIII's Palæ paa Amalienborg. De flade Tage mellem Hovedpalæet og Pavillonerne og Taget over Anretningsværelserne mod Køkkengaarden er dækkede med fortinnede Jernplader, der nu er saa gennemrustede, at Regnvandet trænger ned. Til Om-
dækning af Tagene med Kobber vil ifølge Overslag medgaa et Beløb af 17 502 Kr., der her-
ved søges bevilget.

Palæ Matr. Nr. 123 i Amaliegade. Til Indretning af Toilet og Istandsættelse af For-
gemakker paa 1. Sal søges bevilget et Beløb af 1695 Kr.

Sorgenfri Slot. Ved Lov om Tillægsbevilling for Finansaaret 1935—36 blev der bevilget et Beløb af 4127 Kr. til Fornyelse af Havetrappen ved Slottet. I Tilknytning til Havetrappen findes en Sandstensportal, der er meget defekt, hvorfor en Fornyelse af