

Til I. Vedrørende Aktiverne.

9. *Til Ombygning og Modernisering af Søartilleriets Laboratorium.* F. 200 000 Kr. Søartilleriets Laboratorium — hvorunder er henlagt Søartilleriets Fabriksvirksomhed for Ammunition og Fyrværkerisager — tilfredsstillende under de nuværende Forhold ikke Fabriklovens Sikkerhedskrav. Efter en af Arbejds- og Fabriktilsynet i Maj Maaned d. A. foretagen Gennemgang af Laboratoriet har Tilsynet udtalt følgende: „Det maa betegnes som uforsvarligt at have Bygninger for Ammunition og Fyrværkerifremstilling liggende saa tæt ved hinanden og med anden Virksomhed indenfor samme Bygninger. — Det bør tilstræbes at opdele Fabrikationen saaledes, at de enkelte Fabrikationsgrene foregaar i Bygninger for sig og disse igen i saa stor Afstand fra hinanden som muligt. Følgende maa allerede paa nærværende Tidspunkt betegnes som stridende med det almindelige Sikkerhedskrav i Fabriklovens § 6, at behandle Sprængstoffer i Bygninger, hvor der ogsaa findes Rum til anden Anvendelse (Kontorbygningen: Kontorer, Lager m. m.; Mellembygningen: Kedelrum, Køkken, Kontor m. m.; Sidebygning: Omklædningsrum), at have sort Krudt og røgfrit Krudt i samme Krudttaarn, at have dette beliggende i Nærheden af Bygninger med Arbejdsrum.

Iøvrigt tages der i Henhold til Fabriklovens § 6, jævnfør Forskriften for Fabriktilsynets Virksomhed § 5, Forbehold overfor Anvendelse af Tagetagen over Kedelrummet til Malerværksted (Loftshøjde m. m.) samt Forbehold overfor Anvendelsen af det nu brugte Skur til Sprængladning af store Granater (Hele Rummets Tilstand).

Endelig paabydes det, at alle Raketpresser forsynes med Panserskærme.

Efter det her fremførte forventer Tilsynet sig tilsendt Forslag til en rationel Omlægning af saavel Ammunitions- som Fyrværkerifabrikationen“.

Under Hensyn hertil maa man anse det for absolut paakrævet snarest at lade foretage en Modernisering og Ombygning af Laboratoriet, i hvilken Anledning Søartilleriet og Søværnets Bygningsvæsen i Forening har udarbejdet et Projekt svarende til de Krav med Hensyn til Sikkerhed, som Arbejds- og Fabriktilsynet har stillet, hvilket Projekt Tilsynet efter mundtlig Forhandling i Princippet har givet sin Tilslutning. Bekostningen herved vil andrage ca. 440 000 Kr., hvoraf der her som 1. Rate søges bevilget et Beløb af 200 000 Kr., medens Restbeløbet — 240 000 Kr. — derefter vil blive søgt bevilget for Finansaaret 1940—41.

10 *Til Bygning af nye Magasiner til Taageudviklingsmateriel.* F. 40 000 Kr. Det nuværende meget gamle Magasin til Taageudviklingsmateriel — der er beliggende midt paa Holmen — er hverken med Hensyn til Bygningens Indretning eller Beliggenhed forsvarelig til Opmagasiner af Taagemateriel. Efter et af Københavns Brandvæsen efter et Uheld i Magsinet foretaget Brandsyn er det bl. a. udtalt, at „det er fuldstændig uforsvarligt midt paa Holmen at have liggende en stor Beholdning af Taageudviklingsmateriel af forskellig Art“.

Under Hensyn hertil maa det anses for nødvendigt, at der snarest paa et isoleret Sted paa Holmen opføres nye Magasiner til Opbevaring af Søværnets Beholdninger af Taagemateriel, for hvilken Bygningsforanstaltning Søværnets Bygningsvæsen overslagsmæssigt har angivet Bekostningen til et Beløb af 97 000 Kr., hvoraf der her som 1. Rate søges bevilget 40 000 Kr., medens Restbeløbet — 57 000 Kr. — tænkes optaget for Finansaaret 1940—41.

11. *Til Modernisering m. v. af Brohovedet paa Torpedostationen ved Bramsnæs vig m. v.* F. 100 000 Kr. Brohovedet paa Torpedostationen ved Bramsnæs vig er i en saadan Tilstand, at en Hovedreparation snarest maa finde Sted, da det i Vandlinien er meget medtaget af Forvitring og slidt af Is. Brohovedet — der er ca. 55 Aar gammelt — var oprindelig indrettet til Torpedoer af ringe Kaliber, men er nu med Torpedoernes voksende Størrelse efterhaanden blevet for lille til at afgive den fornødne Arbejdsplads, hvorfor man tillige maa anse en Udvidelse og Modernisering af Brohovedet for paakrævet.

Endvidere har det paa Stationen i 1912 opførte Skydetaarn som Følge af Torpedoernes større Rækkevidde nu ikke længere den fornødne Højde og er desuden i Tidens Løb blevet saa brøstfældigt, at det kun afgiver en maadelig Observationsplads, da al Baksning med Torpedoerne bringer Taarnet og dermed Kikkerterne til at ryste. Under Hensyn hertil maa det anses for nødvendigt — samtidig med ovenanførte Udvidelse og Modernisering af Brohovedet — at opføre et nyt Skydetaarn paa Stationen.