

Anm. til § 26: Forbrug og Erhvervelse af Formue m. m.

Til I. Vedrørende Aktiverne.

Udgiften fordeler sig saaledes:

Traktorarbejde	2 000	Kr.
Hestearbejde	2 000	—
Fangernes Arbejdspenge	5 200	—
Mergel	3 000	—
Kunstgødning	2 200	—
Pilekultur	500	—
Lønninger	4 200	—
Smaaredskaber og dissers Vedligeholdelse	1 500	—
Vandafledning	500	—
Saasæd	800	—
Nyplantninger	5 000	—
Vejanlæg	3 000	—
Andre Udgifter	100	—

Ialt 30 000 Kr.

6. *Til Indretning af Badeværelser i 4 Lejligheder i Vridsløselille Statsfængsels 2 Forbygninger.* F. 12 500 Kr. Fra Beboerne af de 4 Lejligheder i de 2 Forbygninger ved Statsfængslet i Vridsløselille — opført samtidig med Fængslet — nemlig Statsfængslets Viceinspektør, Fængselspræst, Fængselsforvalter og Bogholder, har Justitsministeriet modtaget et Andragende om, at der maa blive indrettet Badeværelse i de dem anviste Tjenesteboliger, idet de til Støtte herfor har anført, at der i de Boliger, der bebos af Tjenestemænd i lignende Stillinger ved samtlige øvrige Anstalter under Fængselsvæsenet, er indrettet Badeværelser, og at saadanne er installeret ogsaa i Boliger for Tjenestemænd tilhørende lavere Lønningsklasser. Da Justitsministeriet maa anse det for rimeligt, at de paagældende Tjenesteboliger er forsynet med Badeværelser, søges herved bevilget det til Indretning heraf fornødne Beløb, 12 500 Kr. Det af Justitsministeriets tilsynsførende Arkitekt udarbejdede Forslag, der gaar ud paa Indretning af Badeværelserne i en lille Tilbygning, samt Overslagssummen, er godkendt af Statens Bygningsraad.

7. *Til Ombygning af Ringmuren omkring Statsfængslet i Vridsløselille.* 1. Del af en 3-aarig Bevilling paa ialt 140 250 Kr. F. 36 000 Kr. Efter Indstilling af Justitsministeriets tilsynsførende Arkitekt vil det være paakrævet at skride til en Ombygning af Ringmuren omkring Statsfængslet i Vridsløselille, idet den nu er i en saadan Tilstand, at Istandsættelse ikke menes at være økonomisk forsvarlig.

Den nuværende Ringmur er opført for ca. 80 Aar siden af haandstrøgne Sten i Bakkesandsmørtel, udfuget med Cement eller hydraulisk Mørtel og afdækket med Cement. Der er ca. 360 lb. m i 2 Stens Tykkelse med Stræbepiller for hver 4,5 m. Muren er gennemsnitlig ca. 4,7 m høj maalt mod Fængselssiden. Afdækningen er igennem Aarene sprængt af Frosten, og Fugtigheden er trængt ned igennem Ringmuren saaledes, at Stenene i den øverste Meter af Muren er sprængt fra hinanden. Desuden er — særlig paa de Sider af Ringmuren, der vender mod Vest — Regnvandet gennem Tiden trængt ind i Murværket, og Frosten har løsnet Mørtlen mellem Stenene saaledes, at disse paa mange Steder sidder helt løse. Ogsaa en Del af selve Stenene er ødelagt af Frosten, og der er mange Steder ligefrem Huller i Muren. Der foregaar paa disse Steder en stærk Ødelæggelse af Murværket, idet den bløde Bakkesandsmørtel ikke kan modstaa Angrebene af Fugtighed og Frost. Desuden er der sket en Forskydning af Muren, saaledes at denne mange Steder hælder indtil 15 cm ind mod Fængselsterrænet, hvilket muligt skyldes et Tryk fra de udvendige Stræbepiller. De gennem Aarene foretagne mindre Reparationer af Muren findes som Pletter i den gamle Mur, men hindrer ikke, at det gamle Murværk lige ved Siden af en ny Reparation sprænges af Frosten.

Arkitekten anser det herefter for paakrævet, at der foretages en egentlig Ombygning af Ringmuren. Naar en saadan Ombygning skal finde Sted, anser man det derhos rettest, at Arealet indenfor Ringmuren samtidig udvides derved, at den østlige Side af Muren flyttes 30 m ud, idet den nuværende Beliggenhed af Ringmuren ikke tillader at træffe en tilfredsstillende Ordning af forskellige Værkstedsforhold, som vil frembyde sig til Løsning i den nærmeste Fremtid. For at muliggøre dette har man erhvervet nogle ved Statsfængslets østlige og sydlige Grænse beliggende Arealer, jfr. Folketingets Finansudvalgs Skrivelse af 24. Maj 1939 (Aktstykke Nr. 353).