

Da der imidlertid maa næres Frygt for, at Kedlerne i Slotsherrens Hus vil være udslidt inden indeværende Fyringsssæsons Afslutning, har Indenrigsministeriets raadgivende Ingeniører foreslaaet, at en af de omhandlede Kedler udskiftes allerede i indeværende Finansaar.

Ifølge Ingeniørernes Overslag vil Udgifterne ved Anskaffelse og Opstilling af 1 ny Kedel, der maa anses for tilstrækkelig Reserve for Anlægget i indeværende Fyringsperiode, andrage i alt ca. 2 700 Kr.

Bygningsinspektøren har i en over Sagen afgiven Erklæring tiltraadt det af Ingeniørerne fremsatte Forslag.

Under Henvisning til foranstaaende tillader jeg mig at udbede mig en Udtalelse fra det ærede Finansudvalg om, hvorvidt samme kan tiltræde, at der i indeværende Finansaar installeres 1 ny Kedel i Slotsherrens Hus, og at der hertil anvendes et Beløb af 2 700 Kr., idet jeg i bekræftende Fald skal anmode Udvalget om paa mine Vegne at ville stille følgende Ændringsforslag:

Ved 2den Behandling i Folketinget af Forslag til Lov om Tillægsbevilling for Finansaaret 1939—40:

Til § 14 IV. B. 3. Hovedstandsættelser og overordentlige Arbejder.
Summen forhøjes med..... 2 700 Kr.

Ved 3die Behandling i Folketinget af Forslag til Finanslov for Finansaaret 1940—41:

Til § 14 IV. B. 3. Hovedstandsættelser og overordentlige Arbejder.
Summen nedsættes med..... 2 700 Kr.

Det tilføjes, at Finansministeriet i Skrivelse af 22. f. M. har udtalt, at der fra sammes Side intet findes at erindre imod den foreslaaede Ordning.

BERTEL DAHLGAARD.

Ove Larsen.

Til Folketingets Finansudvalg.

Forslaget tiltrædes.

34) *Samme Konto.* Skrivelse fra Indenrigsministeren:

Indenrigsministeriet. København, den 11. Marts 1940.

Ejd.afdl. J. Nr. 403⁵⁰ 1939—40.

I en hertil indsendt Indstilling har Christiansborg Slotsforvaltning henledet Ministeriets Opmærksomhed paa, at Staldmestergaarden, Frederiksholms Kanal 21 og Tøjhusgade Nr. 11—17, frembyder en ret betydelig Brandfare, idet denne Bygning, hvis samlede Udstrækning er ca. 130 m, ikke paa noget Sted er inddelt med indvendige gennemgaaende Brandmure, men endog i Loftsrum kun er inddelt med Bræddeskillerum, hvorhos Bygningens Gesimser er udført af Træ.

Slotsforvaltningen har derfor foreslaaet, at Bygningen i Lighed med de ved Christiansborg Slots Ridebanebygninger foretagne Brandsikringsforanstaltninger forsynes med indvendige Brandmure med Branddøre, hvorved der aabnes Mulighed for at begrænse en eventuel Ildebrand.

Af vedkommende Bygningsinspektør er der udarbejdet Forslag til Opførelse af saadanne Brandmure og til Sikring af Trægesimserne ved Udførelse af en Betonstøbning bag disse.

Ifølge Bygningsinspektørens Overslag, der er godkendt af Statens Bygningsraad, vil Udgifterne ved de omhandlede Arbejder beløbe sig til i alt 21 144 Kr., der fordeler sig saaledes: