

5) Indretning af Kamre til Mineskibsdivisionens Skibe.

For at tilvejebringe Sikkerhed for, at Søværnets Skibe ved Kommandohejsning el. lign. kan have alt reglementeret Inventar om Bord, anbringes løst Inventar til Søværnets mindre Skibe paa Kamre, naar Skibene ikke er paa Togt.

Ved Forøgelse af Mineskibs- og Ministrygningsmateriellet har det imidlertid ikke været muligt at fremskaffe passende Kamre til dette nye Materiel, og da det er heldigst, at ensartede Fartøjer har deres Kamre samlet, vil det være paakrævet at foretage en Omlægning m. v. af Kamrene til disse Fartøjers Materiel.

For at faa Ankrene til det under Post 5 nævnte Bolværk i Søminegraven langt nok ind i Land, vil det være nødvendigt at foretage ret store Arbejder i den Bygning — Spanteloftsbygningen —, hvori man paatænker at indrette Kamre til Mineskibsdivisionens Skibe.

Man maa saaledes af besparelsmæssige Hensyn anse det for rigtigst at iværksætte Arbejdet med Indretning af Kamre i Spanteloftsbygningen — hvortil der vil medgaa et Beløb af ca. 80 000 Kr. — samtidig med Udførelsen af ovennævnte Bolværksarbejder.

6) Indretning af Lokaler paa Holmen.

Fra Chefen for Flaadestationen har Marineministeriet modtaget Forslag om, at de af Søværnets Bygningsvæsen hidtil benyttede Lokaler — der er blevet ledige ved Bygningsvæsenets Indflytning i ny Kontorbygning — indrettes til en tiltrængt Udvidelse af de Lokaler, der benyttes af Søværnets Artilleri- og Signalskole. Nævnte Lokaler med deri installerede Artillerikommandoanlæg og Artilleri- og Signaløvelsesapparater benyttes endvidere meget til Uddannelse af Besætningerne i de paa Holmen henliggende Divisioner samt i Søværnets udrustede Skibe under Ophold paa Holmen.

Med den Udvikling, der navnlig har fundet Sted i Antiluftartilleriet, og den Øvelse, det som Følge heraf er nødvendigt at bibringe Skytter og øvrigt Personel til dette Materiel, kan det allerede nu overses, at der maa lægges betydelig mere Vægt paa Uddannelsen af dette Personel end tidligere.

Under Hensyn til det saaledes forøgede Krav paa Undervisningsplads og -materiel, kan det ses, at de nuværende Lokaler ikke er tilstrækkelige, hvorfor Marineministeriet maa anse det for paakrævet, at nævnte Udvidelse og Indretning — der efter et af Søværnets Bygningsvæsen i Oktober Maaned f. A. udarbejdet Overslag vil medføre en Bekostning af ca. 75 000 Kr. — bringes til Udførelse.

7) Underbygning (Beskyttelsesrum) til nyt Radiomagasin.

Ved Udarbejdelse af Plan vedrørende Opførelse af et nyt Radiomagasin og -værksted paa Holmen — hvilken Plan dog indtil videre er stillet i Bero — var det paatænkt at indrette Underbygningen til Radiomagasinet som Beskyttelsesrum til en Del af de Arbejdere, som er beskæftiget i Søminevæsenets Værksteder.

Nævnte Arbejdere har hidtil midlertidigt kunnet benytte andre Beskyttelsesrum, hvilket imidlertid paa Grund af ændrede Forhold ikke fremtidig vil være muligt.

Under Hensyn hertil maa man anse det for paakrævet snarest at tilvejebringe Beskyttelsesrum for dette Personel, hvilket — alle Forhold taget i Betragtning — mest hensigtsmæssigt vil kunne udføres ved at opføre Underbygningen til nyt Radiomagasin og indrette denne til Beskyttelsesrum. Bekostningen vil — efter et af Søværnets Bygningsvæsen i November Maaned f. A. udarbejdet Overslag — andrage ca. 30 000 Kr.

8) Planering af Areal paa Holmen.

Paa Arsenaløen paa Holmen er en Del af Arealet indhegnet og udlagt til en Sportsplads, der ikke alene anvendes af Søværnets Personel, men ogsaa — i den Udstrækning, det er foreneligt med tjenstlige Hensyn — udlaanes til Brug for Kommuneskoler og Foreninger.

Den nordøstlige Del af Arealet er imidlertid saa kuperet og bevokset, at den i nuværende Tilstand er uanvendelig til Sportsbrug.

Da det skønnes uhensigtsmæssigt at lade denne Del af Arealet henligge ubenyttet, og da Antallet af Anmodninger om Brug af Sportspladsen er stadig sti-